الکتاب العربی لتعلیا (Sketch up)



ترجمة وإعداد: م. طارق الجرف

بدعم من <mark>موقع معماري</mark> www.m3mare.com شبكة العماري العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .


إن برنامج الرسم الهندسي (SKETCH UP) يعتبر من البرامج المتميزة والتي يسهل تعلمها والإبداع فيها ، وفيه قابلية كبيرة على إنتاج رسوم هندسية ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة وذات جودة فائقة ، بالإضافة إلى قابليته على إنتاج رسوم ثنائية الأبعاد بخطوات سهلة وسريعة .

يقودك هذا الكتاب إلى تعلم البرنامج بصورة كاملة خطوة خطوة ، على أسس ومبادىء صحيحة بحيث يتمكن المتعلم من الرسم بدقة عالية رسوما تضاهي أدق وأجود الرسوم التى يحتاجها فى عمله .

عملياً فإن البرنامج كغيره من برامج الرسم الهندسي يعتمد بصورة رئيسية بعد تعلمه على مهارات المستخدم وإمكانياته في التخيل النهائي للرسم أو التصميم و بالتالي فهو سيكون قادراً على التعرف على آليات وأدوات الرسم والتصميم المتوفرة في البرنامج أكثر من غيره والذي يفتقد لحس التصميم.

الفصل الأول Sketch UP 5

عند القيام بتنصيب البرنامج من القرص لأول مرة ، ستظهر الصورة رقم (١) للمستخدم ، أي أنّ آل (Authorization Dialog) سيظهر قبل التشغيل وبعد إكمال التنصيب ، فإذا كان لديك آل (Keygen) ، صورة رقم ٢) :




صورة رقم (١)

AtLast SketchUP Keygen by	ACME
Registered User Name :	
Registered User Name : Serial Number :	
Serial Number : Enter your name	

صورة رقم (٢)

يمكنك إدخال أسمك فيه فيظهر الرقم السري ، رقم آل (Authorization) ، أدخلهما ، عندها سيعمل البرنامج بصورة دائمة ، وإن لم تكن تملكهما ، فسيعمل البرنامج ثمان ساعات فقط .

عند تشغيل البرنامج تظهر النافذة المبينة في الصورة رقم (٣):




صورة رقم (٣)

عندما نبدأ بالرسم وذلك بالضغط بالمؤشر على:

يظهر لنا المشهد الأعلى (Top View) من نافذة الرسم وعندما نبدأ برسم معين وبعد وضع الشكل الأولي له نقوم بحفظ الرسم وذلك:

تظهر لنا نافذة (Save As) (صورة رقم ٤):



صورة رقم (٤)

حيث نقوم بإدخال الاسم المختار للرسم الجديد أمام (File Name) ثم نضغط على زر (Save) بالمؤشر فيتم حفظ الرسم ، ونلاحظ ظهور الاسم في أعلى نافذة الرسم من الجهة اليسرى (الصورة رقم ٥)

Test1 - SketchUp

الصورة رقم (٥)

وفي أسفل نافذة الرسم من الجهة اليسرى سترى شريط الحالة (Status Bar) والذي يظهر الرسائل والملاحظات المهمة حول كل أداة ، لذا من الضروري النظر إليه أثناء العمل (صورة رقم ٦)

Select opposite comer or enter value.

Dimensions 10' 1 3/4", 5' 6 3/4"

الصورة رقم (٦)

في الجهة اليمنى من شريط الحالة هنالك نافذة صغيرة تسمى نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) حيث بواسطتها نستطيع العمل بدقة في البرنامج .

وكما ذكرنا آنفاً فإن نافذة الرسم (Drawing Window) تظهر المشهد الأعلى (Top View) وذلك يعني أنك تنظر إلى النموذج من الأعلى وللحصول على منظر أفضل في الفضاء الثلاثي للبرنامج غير درجة رؤية المشهد ولعمل ذلك تستطيع اختيار مشهد (ISO) المجسم من شريط أدوات التحكم بالمشهد القياسي (Standard View Toolbar Control) (صورة رقم ۷)



إن الخطوط ذات الألوان الثلاثة الموجودة في نافذة الرسم والمتعامدة مع بعضها ترمز إلى محاور الرسم الثلاثة ، حيث أن اللون الأحمر يرمز إلى المحور X ، واللون الأخضر يرمز إلى المحور Y ، حيث أن المستوي المحدد بهذين اللونين يرمز إلى مستوي الأرض حيث نقوم برسم النموذج ، أما اللون الثالث وهو الأزرق فيرمز إلى المحور Z ، والذي يمثل الأعلى والأسفل ، (صورة رقم ٨)



أي أن المحور z هو البعد الثالث للشكل والذي يحول الأشكال الثنائية إلى ثلاثية الأبعاد .

وتحت الشريط الذي يظهر فيه إسم الملف الحالي ، يوجد شريط القوائم المنسدلة (

) والذي يحوي جميع أو امر البرنامج والتي من خلالها نتمكن من الوصول إلى الأشرطة المساعدة وجميع الأدوات المتوفرة وعناصر الرسم ، (صورة رقم ٩)

File	Edit	View	Camera	Draw	Tools	Window	Help		
صورة رقم (۹)									

وتوجد تحت شريط القوائم المنسدلة شريط الأدوات القياسية (Standard) والذي يحوي مختلف الأدوات التي يحتاجها رسم النموذج وأدوات العمل والعرض التي نحتاجها للعمل في بيئة البرنامج (صورة

رقم ١٠) ، وعند وضع المؤشر على أي أداة ستظهر تلميحة توضح إسم كل أداة .



صورة رقم (١٠)

وبصورة عامة ، جميع الأدوات تتشط بالضغط على الأداة الخاصة بالأمر المراد

استعماله.

وعلى يسار النافذة وبصورة عمودية يتم وضع الأدوات التي يكثر استخدامها ليسهل الوصول إليها مثل أدوات الرسم وأدوات التعديل وأدوات الكتابة والأبعاد وغيرها (الصورة العمودية يسار الشاشة). البرنامج بصورة عامة بسيط وسهل التعلم، ويمكن تعلمه بزمن قياسي إن أساس طريقة عمل البرنامج يكمن في عنصري الرسم للخطوط والوجوه.

الخطوط هي الأساس للأشكال ، حيث عن طريق اتصالها ببعضها يتم عمل

إطارات الوجوه التي بدورها ترتبط بتلك الخطوط عملياً.


إن مرونة التصميم تجعله أعظم من كثير من البرامج الأخرى ، كما أن فيه

خاصية السحب والدفع (Push & Pull) للوجوه لتشكيل أجسام ثلاثية الأبعاد

لها ، والوجوه تعتمد على الخطوط والتي تحدد حافاتها ، لذلك فإن حذف حافة



يحذف الوجه الرابط بين الحافات ، وحذف الوجه لا يحذف الحافات التي تحدده ، (صورة رقم ١١ و ١٢)



الصورتين (۱۱ و ۱۲)

ارسُم ولا تخشى المحاولة

هنالك طرق عديدة لرسم الأشكال في البرنامج ولكن أكثرها فعالية هي أن تقوم بالرسم ببساطة ، أداة الخط (Line Tool) لوحدها تعرض قابلية كبيرة لا تنضب ، عندما تستعمل مع الأدوات الأخرى تصبح من أقوى أدوات الرسم لتصميم الأشكال ثلاثية الأبعاد .

الرسم في البرنامج يشبه النحت على منضدة النحت ، وإن قفل الاستدلال ثلاثي الأبعاد يشبه المسطرة ، والخطوط والمستويات في النموذج تحل محل المثلثات والإطارات القديمة .

إبدأ الرسم بدون القلق من عدم مطابقة الأبعاد وعدم الدقة ، حيث يمكنك البرنامج من إدخال القيم التي تريدها في نافذة التحكم بالقيمة متى تشاء ، من ضمن ذلك إدخال المسافات والأطوال وأنصاف الأقطار وغيرها ولغاية انتقالك إلى أداةٍ أو أمر آخر تستطيع إدخال قيم بشكل غير محدد .


لبدء الرسم اضغط على أداة الخط (Line Tool) لتتشيطها ، سترى أن المؤشر سيغير شكله إلى شكل قلم ، حرك المؤشر إلى نقطة على نافذة الرسم ، ثمّ اكبس نقطة البداية ثم حرك المؤشر إلى اليمين وسترى تحرك الخط مع المؤشر ، ثم اضغط على موقع النقطة الثانية لإنهاء الخط ، ولغرض رسم خط آخر نضغط على مفتاح (ESC) لإنهاء عملية رسم الخط الأول ولنبدأ برسم الخط الثاني ، نرسم خطاً يوازي المحور الأحمر نلاحظ أن لون الخط أحمر وتظهر تلميحه بجانب الخط كُتب عليها On" المحار وقبل أن نقوم بالضغط على النقطة الثانية نقوم بتغيير الاتجاه فنرى تبدل لون الخط لأنه لم يعد موازياً للمحور ، أي أنّ الخط يتخذ لون المحور الذي يوازيه .

النفصسل الثاني

$Sketch\ UP\ 5$ واجهة استخدام برنامج

لغرض تشغيل البرنامج والذي سبق تنصيبه على جهاز الكمبيوتر ، كما ذكر في الفصل الأول ، اضغط على أيقونة الإختصار الموجودة على سطح المكتب ، ستظهر نافذة الرسم .

تم وضع الأدوات في البرنامج في مجاميع وذلك استناداً إلى وظائفها ، حيث أن الأدوات التي تستخدم باستمرار وبكثرة ، وضعت في أعلى نافذة الرسم وعلى يسار الشاشة ، بينما الأدوات التى تستعمل



بصورة أقل ، وضعت ضمن القوائم المنسدلة والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط بالمؤشر عدة مرات .

إنّ الأجزاء الرئيسية لنافذة الرسم هي : شريط العنوان (Title Bar) ، ومشهد الرسم (Drawing view) ، وشريط الحالة (Status Bar) ، ونافذة التحكم بالقيمة (Box) .


۱ - شريط العنوان (TiTle Bar)

Test1 - SketchUp

وهو شريط موجود في أعلى نافذة الرسم يكتب داخله اسم البرنامج وبجانبه كلمة (Untitled) قبل أن ندخل اسم الرسم المفتوح ، وعند حفظ اللف ووضع اسم له سيظهر الاسم المحفوظ في هذا الشريط ، وعند فتح ملف آخر محفوظ سابقاً في البرنامج سيظهر اسمه الذي حفظ فيه سابقاً في هذا الشريط .

: (Drawing View) عنافذة الرسم ٢ عنافذة الرسم

وهي النافذة التي نقوم بالرسم فيها وتحدد نظرياً بواسطة إحداثيات الرسم ، وبإمكاننا بسهولة تغيير وتحريك مواقع إحداثيات الرسم الثلاثة XZY بواسطة أحد المحاور (Axis Tools) .



: (Status Bar) • شريط الحالة (Status Bar)

Dimensions 10' 1 3/4", 5' 6 3/4" Select opposite comer or enter value

> في أسفل نافذة الرسم يوجد شريط يسمى شريط الحالة ، ويتكون من مستطيل طويل ذو لون رمادي ، الجانب الأيسر منه يتضمن أوامر (Command Prompts) ورسائل الحالة للبرنامج حيث يوضح ما نقوم يه في النافذة ، وعمله بصورة رئيسية عرض ووصف للأوامر ، ويكون دليل استعمال كل أداة ويوضح كيفية معالجة دالات الأدوات الفعالة ، وفي بعض الأحيان نافذة الرسم الفعال ، وأحيانًا نافذة الرسم لا تفتح بصورة كافية لرؤية الرسالة بصورة كاملة عندها يمكننا جعلها أكبر باستعمال : (Resize Handle)

ويوجد في الجانب الأيمن من شريط الحالة ، نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) حيث تظهر فيها المعلومات المتعلقة بالرسم أثناء العمل ، فمثلا عند رسم خط مستقيم يظهر طوله ، وعند رسم مستطيل يظهر الطول والعرض ، وعند رسم دائرة يظهر نصف القطر أو القطر ، وكما بمكننا ادخال القيم كما نشاء فيها أثناء العمل بواسطة لوحة المفاتيح ، وسنشرح ذلك لاحقأ V 10

Dimensions ~ 9' 6 5/8", ~ 4' 4 7/8

٤ ـ شـر بـط الأدوات (Toolbar) :

وهو شريط به مجموعة من الأدوات وكل أداة تؤدي وظيفة من الوظائف 🧣 🧝 التي يمكن تأديتها من خلال القوائم ، ولكن بطريقة سريعة ، حيث أن الأدوات تكون ظاهرة دائماً لكي نتمكن من الوصول إليها واستعمالها بسرعة وسهولة .

06

C D

* 3

\$ 13

ه • شريط الأدوات القياسي (Standard Toolbar):

إنَّ هذا الشريط يحوي مختلف الأدوات التي تساعد على تنظيم الملفات والرسومات والطبع والاختصارات والإلغاء والإضافة والمسح مثل:

، Paste ، Copy ، Cut ، Component ، Make ، Save ، Open ، New

. Print ، Redo ، Undo ، Erase



٢ - شريط أدوات التحرير (Edit Toolbar) : ويتضمن أدوات المعالجة وهي :

Move , Push & Pull Tool , Offside , Print Tools , Select Tools . Erase Tool , Skill Tool , Rotate Tool , Tool




: (Drawing Toolbar) ع شريط أدوات الرسم

الأزرار في شريط أدوات الرسم تنشّط ما يلي :

Freehand ، Rectangle Tool ، Arc Tool ، Circle Tool ، Line Tool

Dimension ، Text Tool ، Measure Tool ، Polygon Tool ، Tool

Protractor Tool ، Tool



: (Camera Toolbar) هـ شريط أدوات الكاميرا

إنّ هذا الشريط يؤدي وظيفة رؤية المجسمات من المناطق والزوايا التي نرغب برؤيتها منها ، حيث أنّ أزرار الشريط تنشّط أدوات الرؤية ، Orbit Tool ، Pan Tool ، Lock Around Tool ، للكاميرا ، مثل :Undo View ، Zoom Extreme Tool ، Walk Tool ، Window Tool . Change Tool .



• الإظاهار (Display Modes Toolbar) عامريط أدوات الإظاهار

إنّ الأزرار في هذا الشريط تمكننا من اختيار الطريقة التي نريد أن نرى بها النموذج الذي عملناه ، مثل إطارٍ شبكي (Wire Frame) ، خطوط خفية (Hidden Line) ، مظلّل (Shaded &) ، مظلّل مع القوام (& . (X. ray Transparency) . الشكل الشفاف (Texture) .



١٠ ـ شريط أدوات الرؤية (View Toolbar) :
 الأزرار في هذا الشريط تتضمن :


. Standard View Presets



(Layers Toolbar) عشريط أدوات الطبقات (Layers Toolbar)

أزرار الطبقات تتضمّن الوصول السريع إلى عدة طبقات هي قيد الاستعمال .

عند العمل يظهر اسم الطبقة الحالية التي نعمل بها في شريط الأدوات (Check Mark) ويوجد لها (Toolbar) قريبٌ منها ، إنّ الأشكال التي يتم رسمها سوف تؤشر في الطبقة الحالية .




وعند اختيار شكل فإن الطبقة التي هو فيها ستظهر في شريط الأدوات مع سهم إشارة قريب منها ، ولتغيير طبقة الشكل يتم تأشيره بالمؤشر ثم يتم اختيار طبقة أخرى من القائمة .

إن الزر الذي يقع إلى جانب اليد اليسرى يظهر مدير الطبقات (Layer) الزر الذي يقع إلى جانب اليد اليسرى يظهر مدير الطبقات (Manger) والذي يتيح إنشاء طبقة جديدة والسيطرة على إمكانية رؤيتها .

: (Shadows Toolbar) عشريط أدوات الظلال (Shadows Toolbar)

إنّ هذا الشريط يعرض طرق السيطرة على الظلال ، حيث أنّ صندوق الحوار (Shadow Option) نستطيع بواسطته تحديد شكل الظل وفي أي يوم من أيام السنة وفي أي ساعة من ساعات النهار ، حيث تحوى موقع

الشمس لكل يومٍ من أيام السنة لمختلف أنحاء العالم ، كما يوجد هنالك زرٌ خاصٌ لتنشيط أداة الظلال .



١٣ ـ شريط أدوات مستويات القطع (Section Planes Toolbar) : إن هذا الشريط يمكننا من عمل مقطع للشكل الذي لدينا في المنطقة التى نريدها ونحددها .



أزرار الأدوات الكبيرة (Large Tool Buttons): يمكننا هذا الشريط من تكبير أو تصغير حجم أزرار شريط الأدوات.

: (Value Control Box) نافذة التحكم بالقيمة

نافذة التحكم بالقيمة (V.C.B) تقع في الجانب الأيمن من شريط الحالة (Status Bar) أسفل نافذة الرسم .

Dimensions ~ 9' 6 5/8", ~ 4' 4 7/8

لهذه النافذة وظيفتان:

الوظيفة الأولى ، هو إدخال القيم لأبعاد الأشكال التي نرسمها مثل طول الخط وقطر الدائرة ومقدار الزوايا وأبعاد المستطيل وغيرها .

والوظيفة الثانية ، هو إظهار قيّم الأشكال التي نرسمها ، مثل طول الخط وقطر الدائرة وأبعاد المستطيل وغيرها ، حيث تظهر آلياً عند الرسم

قيم نافذة التحكم تطبق على جميع الأدوات التي نستعملها ، مثل المستطيل ، الدائرة والخط والقوس والدفع والسحب والقياسات وغيرها وكذلك على أدوات التحرير (Edit Tools) .

القيّم في النافذة تعمل بنفس الطريقة مهما كانت الأداة التي نستعملها ، كما أنها تظهر بصورة آلية عند تحريك المؤشر وعند تحديد القيمة بواسطة المؤشر .

و بإمكاننا إدخال القيمة إما قبل أن يكمل الأمر ، أو بعد إكماله وقبل أن نبدأ عملية جديدة .

ولتثبيت القيمة التي أدخلناها نقوم بالضغط على مفتاح (Enter) من لوحة المفاتيح.

وعندما لا يزال الأمر الأصلي فعالاً ، قيمة (V.C.B) لا يمكن استعمالها ثانيةً .


: (Hot Keys)

يستعمل هذا الخيار لتسريع الرسم وذلك بعمل اختصارات للأوامر الختلفة ، مثلاً نستعمل (Ctrl+V) لإجراء عملية النسخ ، (Ctrl+V) لإجراء عملية الكبس ، كما نستطيع عمل اختصارات خاصة بنا للمساعدة على تسريع علميات الرسم .

: (Page Tab)

تسمح لك بحفظ الصفحات التي تولدها بسرعة . إنّ الوضعيات التالية تستطيع جعلها تختفى :

- الشاهد (View) •
- الطبقات (Layers)
 - الجموعات (Set) •
- . (Shadows) الظلال •
- . (The Page Tab Control Area)



ولفتح هذا الخيار: من قائمة (View) نختر الأمر (Page Tabs) .




عند الضغط بالمؤشر الأيمن على هذا الأمر تظهر أوامر قائمة السياق

. (Context Menu)


الفصل الثالث

يوجد تحت شريط العنوان (title bars) في نافذة الرسم قائمة الأدوات المنسدلة وتحوي القوائم ألتاليه: tools، draw، camera، view ، edit، file ، help، window



قائمة ملف (File Menu):

وتحوي الأوامر التي تتعلق بتوليد وفتح وحفظ واستيراد وتصدير وطبع الملفات وهي :.



- import- export- revert- save copy as- save as- save- open-New exit- recent file- print- print preview-print set up

فتح ملف جدید (New):

عند الضغط بالمؤشر على أمر جديد (New)، يتم غلق الرسم الحالي الذي يعمل فيه، ويتم فتح ملف جديد للرسم. لذا من الواجب حفظ التغيرات التي تمت على الرسم الحالي قبل فتح ملف جديد. ومن المفيد أن نعلم انه يمكننا فتح أكثر من ملف في نفس الوقت.



Key board hotkey: ctrl-N

فتح ملف سابق(Open):

عند الضغط على هذا الأمر يظهر صندوق حوار فتح ملف (File open dialogs)عند الضغط على هذا الأمر والذي يتيح لنا فتح ملفات سابقه تم حفظها في البرنامج، وعلينا أن نتأكد من حفظ التغيرات التي تمت على الرسم الحالي قبل غلقه.

Key board hotkay: ctrl-o

حفظ تغيرات (save): هذا الأمر يحفظ لنا التغيرات التي تحصل في الرسم الحالي، والذي سبق وان تم حفظه في البرنامج الحالي. وإذا أردنا أن نخرج من البرنامج علينًا حفظ التغيرات قبل الخروج.

Key board hotkey: ctrl-s

ملاحظه: البرنامج فيه خاصية الحفظ الآلي لوقت محدد متكرر، ويمكننا الوصول الى ذلك عن طريق تنشيط خاصية الحفظ الآلي الموجودة في:

(The general tab of preference)

حفظ الرسم الحالي كملف جديد (save as) :

عند الضغط على هذا الأمر يفتح صندوق الحوار (save as dialoge box). حيث نستطيع حفظ الرسم الحالي كملف جديد ويتم إعطاءه اسما جديدا او يحفظ في مجلد ، و عندها سوف نتمكن دائما



حفظ المشهد (save copy as):

باستعمال هذا الأمر نستطيع توليد ملف جديد يحمل اسم جديد لمشهد من الرسم الذي نقوم برسمه،

وهذا العمل لايلغي الرسم الذي نعمل فيه ولا يغلقه. وهذا الأمر يمكنك من حفظ المشاهد المتعددة التي ترغب بحفظها إثناء إكمالك الرسم الذي بين يديك وعند الضغط على هذا الأمر يظهر صندوق حوار مشابه للذي يظهر عند الضغط على (save as).



<u>مثلا:</u>

قد ترغب برؤية رسمك وقد تم اكساءه بألوان مختلفة، تستطيع أن تلون رسمك باللون الأول، وتحفظه باسم خاص ، وترجع إلى رسمك الأصلي وتقوم بتلوينه بلون أخر، وتحفظه باسم أخر، وهكذا وعند انتهاء العمل سيكون لديك بالاضافه إلى رسمك الأصلي

عده رسوم، بعده ألوان، عندها يمكنك اختيار الرسم باللون الذي تفضله من بين الرسوم وإلغاء الباقي .

قائمه الإرجاع(revert):

تستعمل لأعاده وثيقتك الحالية إلى وضعيتها التي حفظت بها أخيرا.

تصدير(export):

عند فتح أمر —export - والوصول إلى ألقائمه الفرعية منها إلى دالات التصدير للمشاركه بالعمل مع أشخاص آخرين ،وتصدير الرسم،أو نقل رسمنا إلى تطبيقات أخرى.

وكذلك يمكننا تصدير الرسم المجسم المعد بالبرنامج:

عند الضغط على File ثم

تظهر لنا ألقائمه ألفر عيه:

3D Model 2D Graphic Section Slice Animation

:3D Model

تستعمل لتصدير ملف سكيتج-أب إلى صيغه 3D Format بضمنه أوتوكاد...بصيغه DXF/DWG وأوتوكاد-١٤ بصيغه

:2D Graphic

تستعمل لتصدير صور بهيئة –bitmaps –دقيقه الإبعاد، دقه محدده، رسوم اتجاهيه ثنائيه الأبعاد، صور تعتمد على خاصية-pixel - ويمكن أن تصدر بوضعيه :PPG و PNG و PIX و PIX).

هذه الصيغ تسمح لك التقاط ألصوره كما تبدو على ألشاشه بالضبط ،مع الظلال ووضعيه القوام وتستطيع أيضا أن تحدد حجم ألصوره (بالPIXEL)،سامحه لك تصدير الصور بدقه عاليه، هذه ألقائمه تتيح لك تطبيق (Anti-alising) والتي تزيل ألنظره المتعرجه ل (pixilation).

لاحظ أن ألصوره ألكبيره تأخذ وقتا أكثر للتصدير. الصور الاتجاهية (vector كلاحظ أن ألصوره ألكبيره تأخذ وقتا أكثر للتصدير. الصور DWG وملف DXF. هذا الخيار يمكن تصديرها الصيغ –PDF و PDF و DWG وملف vector) خارج الصيغ يجعل من السهل إرسال الملفات إلى ألطابعه لاحظ بان المتجه (vector) خارج الصيغ المذكورة قد لايدعم بعض خيارات الاظهار مثل الظلال والشفافية والقوام (texture).

:Section slice

لتصدير قطع شريحة ثنائيه الأبعاد (2D section slice) ،نستطيع ذلك بواسطة أداة قطع شريحة ثنائيه الأبعاد وتكون بأبعاد دقيقه وبصيغ اتجاهيه قياسيه (standard) . (vector format) .

:Animation

قائمه...الصور المتحركة تستعمل لتصدير ملف صور متحركة قبل عمل الريندرتحتوي على سلسله من الصفحات التي تم توليدها، هذا الخيار يجعل من السهل عمل ارشيف على قرص (CD) أو (DVD) لعمليه أل (Tour Guide tours) ، وتوليد صور متحركة متجانسة لنماذج معقده.

استيراد (Import):

يمكننا البرنامج من استيراد ملفات من برامج أخرى إلى رسمنا . عند الضغط على File ثم import تظهر ألقائمه ألفر عيه:

3D Model 2D Graphic

:3D Model

هذه ألقائمه تستعمل لاستيراد ملفات ثلاثيه الأبعاد من برنامج أوتوكاد وبصيغ DWG وDXF إلى نموذجنا الذي نعمل فيه امتدادات كيانات برنامج أوتوكاد تشمل: الخطوط والأقواس والدوائر وخطوط البولي لاين والوجوه والكائنات ذات السمك ثلاثيه الأبعاد وغيرها.


الأشكال المستوردة ستتحول إلى خطوط في البرنامج والى وجوه في الطبقات الموجودة ، وسوف تستورد الكائنات في مجموعه تستطيع استعمال أمر (Zoom extents) لرؤية مجموعه الكائنات بعد استيرادها.

:2D Graphic


قائمه الصور ثنائيه الأبعاد،تستعمل لاستيراد ووضع صور عاديه كصوره كيان وتصويرها كمواد في رسمك،بالتناوب تستطيع ببساطه سحب وإسقاط ملف صوره مباشره إلى نافذة الرسم.

:Print set up

يمكنك هذا الأمر من الوصول إلى منظم المواد ووضعيه الطبع بحيث تستطيع اختيار نوع الورق وخواصه ودرجه ألدقه وتعديل ألطابعه وغيرها من الصفات التي تؤثر على وضوح ودقه وكبر ألصوره ونوع ألطابعه في الحالات التي تستخدم أكثر من طابعه موصولة إلى الجهاز.




:Print preview



يبين لنا هذا الأمر الشكل الذي سيظهر فيه الرسم بعد الطبع باستعمال ألطابعه ألمعده للطبع، فعند الضغط على أمر (Print preview) يظهر صندوق حوار (Print preview) وفي خانة (Printer) نضغط على (Properties) فيظهر لنا صندوق حوار صفات الطابعة المستخدمة من قبلنا والمعرفة في ألحاسبه التي نستخدمها فنؤشر في المربع الصغير الواقع أمام (Print Options) في خانة (Print Options) ونكمل

الإعدادات الاخرى في هذا الصندوق والتي سنتكلم عنها لاحقا ثم نضغط على (ok) لكى نعود إلى صندوق حوار (Print preview) وبعد إكمال الإعدادات الخاصة به كما سنتكلم عن ذلك لاحقا نضغط على (ok) فتظهر لنا نافذة يظهر فيها شكل الرسم بعد الطبع ثم نضغط على -print- لطبعه.



<u>أطبع(print):</u>


قائمة الطبع واختيار صندوق حوار الطبع (print dialoge box) يمكنك طبع ملفات البرنامج ألحاليه والرسم الذي نقوم برسمه في ألطابعه المختارة والموصولة بالحاسبة.

: Recently opened file list

هي قائمه الرسوم ألعائده للبرنامج والتي تستطيع فتحها والعمل عليها أو تعديلها.

غلق ملف الرسم (exit): هذا الخيار يمكنك من غلق ملف الرسم المفتوح حاليا والذي تعمل فيه، لذا عليك حفظ التغيرات التي أجريتها على الرسم الحالي قبل علقه، وبعكسه سوف تفقد تلك التغيرات.

قائمه تحرير (Edit Menu): تحوي هذه ألقائمه الأوامر التي تعمل على تحرير الأشكال والعمليات التي داخل ملفات البرنامج، وهي عمليات الإلغاء والاعاده والقص والنسخ واللصق والمسح والاختيار والإخفاء والقفل وعمل المكونات وعمل المجاميع....وغيرها



deselect all 'select all'erase 'paste 'copy 'cut' redo 'undo push/pull make 'make component'lock' construction geometry 'unhide' hide' .face intersect with model close group /component group

الغاء (undo): هذه الأداة تمكننا من إلغاء أخر أمر استعملناه في الرسم،أي أخر أمر تم تنفيذه البرنامج يمكننا من إلغاء جميع الأوامر التي نفذناها لغايه آخر حاله حفظناها في الملف عدد الإلغاءات يمكن السيطرة عليه بو أسطة الذاكرة المتوفرة العمليه ألمعاكسه لهذا الأمر هي (redo) ، والتي تعيد إلى الرسم اخر آمر ألغيناه بواسطة (undo).

Key board hot key: ctrl-z

ملاحظه:

أداة (undo) تعمل لجميع او امر التعمير او الانشاء في الرسم، ولكنها لاتستعمل لإلغاء أمر (view change). التغيير المشهد استعمل أمر (view change). اعده (redo):

هذه الأداة تستعمل لإلغاء عمل عمل الأداة ألسابقه (undo).

Key board hot key: ctrl+y

قطع(cut):

اختيار هذه الأداة يمكننا من قطع العناصر المختارة من النموذج ووضعها في (clip). المكونات و المحتويات الموجودة في (clip board) يمكن أن ننقلها ثانيه إلى ملف مفتوح باستعمال أمر (paste).

باستعمال (cut) و (copy) و (paste) نتمكن من تحريك من نوافذ البرنامج المفتوحة إلى محتويات أل(clip board)، حيث ستبقى هنالك حتى يتم تغيير هاباستعمال أدوات (cut) و (copy).

Key board hot key: ctrl+x

نسخ(copy):

باختيار هذا الأمر نستطيع استنساخ المكونات المختارة إلى(clip board) بدون إزالتها من الرسم، المكونات الموجودة في(clip board)يمكننا إدراجها في أي ملف أو رسم في البرنامج باستعمال(cut)و(copy).

Key board hot key: ctrl+c

لصق(paste):

باستعمال هذا الأمر يمكننا استنساخ محتويات إل(clip board) إلى الرسم الحالي ، الأشكال التي اجري لها(paste) سوف تلصق وتوضع بواسطة نقطه المؤشر سامحه لنا بوضع مكونات جديدة في المكان الذي نرغب به.

نستطيع استعمال (copy)و (copy)و لتحريك المكونات بين نوافذ البرنامج (copy)و (cut) لتحريك المكونات (copy)و (cut)و بمكونات (copy)و (cut)تبقى في مكانها حتى تستبدل بواسطة استعمال (cip board) دمكونات (key board hot key:ctrl+v

مسح(erase):

هذا الأمر يمكنك من ازاله (محي) الشكل المختار من الرسم.

Key board hot key: Delete

اختيار الكل(select all):

هذا الأمر يمكنك من اختيار جميع الإشكال الموجودة في الرسم أو النموذج.

Key board hot key: ctrl+A

:Deselect all

هذا الأمر يزيل خاصية اختيار ألمجموعه (select all).

Key board hotkey:+T

اخفاء(hide):

يمكنك هذا الأمر من جعل أي موضوع تختاره غير مرئي ،هذا يمكنك من تبسيط المشهد الحالي،أو المشاهدة والعمل داخل مواقع مغلقه،مثلا عند قيامك برسم جدران وأبواب وشبابيك الدار وترغب بعد ذلك بوضع الأثاث الداخلي،تستطيع بواسطة هذا الأمر إخفاء الجدران التي تعيق ذلك ووضع الأثاث في الأماكن التي تريدها بسهوله ويسر.

Key board hot key: H

:Unhide

هذا الأمر يجعل المواضيع والمكونات التي سبق إخفائها مرئية، والاستعمال هذا الأمر يجعل المواضيع والمكونات التي سبق إخفائها لنستطيع إلغاء الإخفاء. هنالك ثلاثة اختيارات لهذا الأمر في ألقائمه ألفر عيه:

Selected Last All

:Selected

هذا الأمر يلغي امر الاخفاء (hide).

:Last

باستعمال هذا الأمر نلغي أمر إخفاء أخر شكل تم إخفاءه ونجعله ظاهري.

:All

باستعمال هذا الأمر نجعل جميع الأشكال ألمخفيه في الرسم الحالي ظاهره.

:Construction Geometry

هنالك ثلاثة اختيارات لهذا الأمر في ألقائمه الفرعية وهي:

Hide All Unhide All Erase All

:Hide All

باستعمال هذا الأمر نستطيع إخفاء جميع كيانات خطوط الإنشاء من منطقه الرسم.

:Unhide All

باستعمال هذا الأمر يتم إظهار جميع كيانات خطوط الإنشاء التي تم إخفائها سابقا من منطقه الرسم.

:Erase All

بواسطة هذا الأمر يتم حذف جميع كيانات خطوط الإنشاء من منطقه الرسم.

:Lock

يستعمل هذا الأمر عندما نريد غلق مجموعه بحيث بحيث تصبح لايمكن تحريكها أو تحريرها.

:Unlock

هذا الأمر يلغي الأمر السابق.

عمل کیان (Make Component):

هذا الأمر يكون مكونات من الأشكال المختارة.

عمل مجموعه(Make Group):

يمكننا هذا الأمر من إنشاء مجموعه متحدة من الأشكال المختارة(Group).

:Close Group/Componte


يسمح الله هذا الأمر الخروج(Exit) من ألمجموعه اوسياق المكونات وتحرير الجلسة.

التقاطع مع النموذج(Intersect with Model): يمكن إنشاء الأشكال المعقدة بسهوله باستعمال هذا الأمر، حيث يمكنك من تقاطع عنصرين مثل صندوق وأنبوب مع توليد حواف في منطقه التقاطع الوجوه ضمن الحافات الجديدة يمكن حذفها أو سحبها أو دفعها أو معالجتها .

:No selection


عندما لايوجد شكل تم اختياره، تظهر كلمه لايوجد اختيار (No Selection). وعند وجود وجه لجسم تم اختياره ،يظهر مكانها (Face)،وتتكون من الأوامر التالية:

Select, Area, Intersect with Model Align view Align Axes



 Zoom Extents Orient Faces Reverse Faces مختار (Select):

عند الضغط عليه تظهر ألقائمه التالية:



All on same 'All Connected' Connected Faces' Bounding Edges . All with same material layer

الحافات المحيطة(Bounding Edges):

عند الضغط على أهذا الأمر يتم اختيار الحافات المحيطة بالوجه المختار

الوجوه المتصلة(Connected Faces):

عند الضغط على هذا الأمر يتم اختيار الوجوه المتصلة بالوجه المختار

كل المتصل(All Connected):

عند الضغط على هذا الأمر يتم اختيار الوجوه المتصلة بالوجه المختار مع الحافات المحيطة بها.

الجميع في نفس ألطبقه (All on same layer):

عند الضغط على هذا الأمر يتم وضع الأشكال المختارة في نفس الطبقة.

الجميع بنفس ألماده (All with same material):

عند الضغط على هذا الأمر بنم اكساء الأشكال بنفس ألماده.

ألمساحه (Area):

هذا الأمر يعطينا مساحه الشكل المختار وفيه ثلاثة خيارات:

. material · layer · Selection

:Selection

يستعمل هذا الأمر عندما نريد معرفه مساحه الشكل المختار

التقاطع مع النموذج(Intersect with Model):

يمكن إنشاء الأشكال المعقدة بسهوله باستعمال هذا الأمر، حيث يمكنك من تقاطع عنصرين مثل صندوق وأنبوب مع توليد حواف في منطقه التقاطع الوجوه ضمن الحافات الجديدة يمكن حذفها أو سحبها أو دفعها أو معالجتها .

محاذاة مشهد(Align view):

باستعمال هذا الأمر يصبح الشكل المختار بمحاذاة المشهد. محاذاة المحاور (Align Axes):

باستعمال هذا الأمر يصبح الشكل المختار بمحاذاة المحاور. عكس الوجوه (Reverse Fases):

باستعمال هذا الأمر يمكننا عكس الوجوه المختارة، حيث إن لكل جانب من الوجه لون معين.

توجيه الوجوه (Orient Faces): باستعمال هذا المر نستطيع توجيه الوجوه كما نرغب

: Zoom Extents

باستعمال هذا الأمر يتم تكبير الشكل إلى المساحة التي تجعل جميع الشكل مرئيا ومتمركز في نافذة الرسم.

قائمه (View Menu):


هذه ألقائمه تحوي الأوامر التي تعالج مظهر الرسم في نافذة الرسم وهي: Section ،Section planes، Hidden Geometry، Toolbars Page ، Component Edit، Rendering، X-ray، Shadows، Axes، Cuts

.(Tour guide Tabs




أشرطه الأدوات(Toolbars):

بواسطة هذا الأمر يتم تنشيط القوائم المختلفة بتأشير ها، فتظهر على نافذة الرسم،




الأشكال ألمخفيه (Hidden Geometry):

هذه ألقائمه تمكنك من إظهار الأشكال ألمخفيه التي سبق وان تم إخفائها باستعمال أدوات الإخفاء، وهذه الأشكال تظهر على شكل إطار سلكي يتكون من خطوط متقطعة، كما في الصورة التالية:



وحالما نختار الأشكال ألمخفيه ،يمكننا جعلها مرئيه باستعمال أوامر (Unhide All). مستويات المقطع (Section planes):

هي عبارة عن كيانات خاصة تسيطر على تأثير مقطع برنامج سكيتج-أب،ألصوره ألتاليه ترينا مستوي مقطع مستطيل في كوب .



:Section Cuts

هذا الأمر يمكننا من النظر والعمل داخل النموذج الذي قمنا بعمله. وسوف نقوم بشرح ذلك بالتفصيل في فصل أخر.


محاور الرسم (Axes): عند رغبتنا ظهور محاور الرسم ،نضع اشاره أمام آمر (Axes) و بعكسه لاتظهر المحاور في نافذة الرسم .

الظلال(Shadows): عند رغبتنا ظهور محاور إظهار الظلال، ،نضع اشاره أمام آمر (Shadows) وبعكسه لاتظهر الظلال في نافذة الرسم وعلى النماذج.



:X-Ray

في حالات معينه نرغب بجعل الجدران الخارجية للشكل المجسم الذي نرسمه ، شفافة حيث نرى جميع خطوط الحافات ،ولعمل ذلك نقوم بوضع اشاره أمام




:Rendering

ألقائمه الثانوبة لهذا الأمر تحتوى على خبارات تنشيط الوجوه والحافات وجعلها أكثر واقعيه:


Hidden Wireframe Shaded With 'Shaded'Line **Monochrome** Textures Extended 'Profile Edges Edges

.Jitter Edges End Points Depth Cued Edges Edges




: Wireframe

هذا الخيار يظهر الرسم كأنه مجموعه من الخطوط،الوجوه تختفي بصوره كاملة وفيه لانستطيع استعمال الأدوات التي يعتمد عملها على الوجوه،مثل أمر البثق(push/pull).




Hidden Line: هذا الخيار يظهر الرسم كأنه مجموعه من الحافات والوجوه ،ولكن دون أي ضلال او قوام،و هذا مفيد في حاله رغبتنا طبع الرسم باللونين الأبيض والأسود.



:Shaded


هذا الأمر يظهر الرسم بوجوه مضلله تعكس مصادر الضوء،وسيظهر اللون الذي يكسى به الوجه (في برنامج سكيتج-أب هنالك لون خاص للوجه الأمامي ولون أخر للوجه الخلفى،يمكن اكسائهما بألوان مختلفة،وإذا لم تكسى بأي لون فان اللون القياسي



لكل منهما سيظهر.


:Shaded with Textures

عندما يكون لدينا ظلال مع قوام(Shaded with Textures) ،فان القوام (Shaded) يظهر عندما يفعل هذا الأمر، وعندما نريد إظهار الألوان فقط نفعل الخيار (Shaded)



:Monochrome


هذا الأمر يخفي الألوان والقوام (Shaded with Textures) من الشكل ، وعند تفعيل الأمر (Shaded with Textures) يظهر الألوان، وعند تفعيل أمر (Shaded with Textures) يظهر



القوام(Textures)


:EDGES

عند از اله تفعيله تختفي حافات الشكل من بين الوجوه المتجاورة كما في الصورتين :




:Profile Edges

يستعمل هذا الخيار لتقويه اوزياده سمك الخطوط الخارجية أو البروفايل للإشكال الرئيسية في النموذج.



:Depth Cued Edges


هذا الأمر يستعمل لجعل خطوط الحافات للأشكال التي في المقدمة أثخن من تلك التي في المؤخرة، وخطوط الحافات للأشكال التي في الأعلى أثخن من التي في الأسفل.



:Extended Edges


يقوم هذا الأمر بعمل استطالة لخطوط الحافات في مراكز التقائها بحيث تمتد إلى خارج النموذج.

End Points: عند تفعيل هذا الأمريتم وضع ثخن إضافي للخطوط في نقطه نهاية الخطوط (End Points) بالطول الذي نريده والذي ادخل في صندوق حوار (Display Setting)، في المربع مقابل(End Points).



:Jitter Edges

عند استعمال هذا الأمر يظهر النموذج كأنه رسم باليد.



:Component Edit

ألقائمه الثانوية لهذا الأمر تحوي أو امر تغيير اظهار الكيانات الاخرى عندما تعامل المكونات.

:Hide Rest of Model

مواد هذه القائمة تستعمل لتثبيت إظهار النموذج عند تحرير المكونات.

:Hide Similar Component

مواد هذه القائمة تستعمل لتثبيت المكونات المتشابهة عند تحرير المكونات

:age Tabs

هذا الخيار يسمح لك بسرعة حفظ الصفحات التي تولدها

:Tour guide


ملفات البرنامج قد تحتوي على أكثر من صفحه، صفحه تحوي رسمك وسلسله من الصفحات تحوي رسمك بوضعيات خاصة ، مثل من نقطه نظر معينه ، مع الإظهار ، مقطع في الشكل. تستطيع وضع النموذج الذي ترسمه في ألصفحه الأولى مع ظل الصباح، وفي الصفحة ألثانيه مع الظل قبل الظهر، وفي الصفحة ألثالثه ظهرا

،وفي الصفحة الرابعة عصرا، وفي الصفحة الخامسة مساءا،

ثم تقوم باستعمال أمر (Tour Guide) لمراقبه انتقال الظلال من الصباح إلى المساء،وذلك بالانتقال بين الصفحات وهذا الأمر يمكننا من اختيار أفضل وضعيه للنموذج.

أداة (Tour Guide) أداة قويه تمكنك من خلق العروض المهمة من نموذجك ، وتستعمل لنقل النموذج بصوره تدريجية من حاله في إحدى الصفحات إلى حاله اخرى في صفحه تليها.

ألقائمه الثانوية لهذا الأمر تحوي:



Next Page 'Previous Page pageup Delete Page Update Page AddPage .Settings 'Play Slideshow Page Down

:Add Page

يقوم هذا الأمر عند الضغط عليه باضا فه صفحه بشكل وحاله معينه، وفي حاله قيامك

بتغيير الشكل ورغبتك باضا فه صفحه اخرى نضغط ثانيه، وهكذا حتى نكمل التغييرات في الشكل، ثم بواسطة الأمر (Slide Show) نستطيع عرض هذه الصفحات بالتتابع لاختيار الشكل الذي نفضله .

:Up date page

هذا الأمر سوف يرقي الصفحة النشطة مع وضعيه النماذج ألحاليه. ونستطيع أيضا استعمال قوائم السياق عن كل (Page Tabs).

:Delete Page

يستعمل هذا الاختيار لأزاله الصفحة النشطة الحالية تأكد من رغبتك بازاله الصفحة وعبتك بازاله الصفحة ويتاك المنازاله الصفحة قبل الضغط على هذا الخيار، لان الأمر (Undo) لن يعيد الصفحة.

:Previous page page up

عند الضغط على هذا الامر عند وجود صفحات على نافذة الرسم، يتم الرجوع إلى الصفحة السابقة ، مثلا: كان شكل الصفحة (٦) ظاهرا على ألشاشه، وتم الضغط على هذا الأمر، سيتم الانتقال إلى الشكل في الصفحة (٥).

:Next page page down

هذا الأمر يتيح لك الانتقال إلى ألصفحه التالية لمشاهده الشكل الموجود فيها مثلا:كنت في الصفحة (٤) وضغطت على هذا الأمر ،ستنتقل إلى الشكل في الصفحة (٥).

:Play slide show


عند الضغط على هذا الأمر ،ستظهر نافذة (slide show) وفيها الخيارين(pause)و (Stop) وسيقوم الجهاز بعرض الصفحات بالتتالي وبصوره مستمرة من الصفحة الأولى إلى الصفحة الاخيره،ولغاية قيامنا بالضغط على(pause)و (Stop).

:Setting

عند الضغط على هذا الامرستظهر نافذة (Model info) وبواسطة هذه النافذة نستطيع تحديد الوقت لعرض كل صفحه ،مع الوقت اللازم للانتقال من صفحه إلى أخرى،كما




نستطيع تفعيل المربع الموجود أمام(Enable Page Transition) لجعل التغيير الحاصل انسيابي.



:Camera Menu

يشمل هذا القسم أدوات التصوير ضمن البرنامج ،أدوات التصوير: هي الأدوات التي تستعمل لمعالجه نقطه النظر للنموذج وتحوي الأوامر ألتاليه:

Previous, Standard, Perspective, Field of View, Orbit, Pan, Zoom, Zoom Window, Zoom Extents, Position Camera, Walk, Look Around.



:Previous

إن هذا الآمر يمكنك من الرجوع إلى المشهد السابق للشكل من مشاهد اختيارات الاظهار القياسيه(Standard Display Option).

:Standard

البرنامج يجهزنا بنقاط قياسيه للرؤية وهي: Top,Botton,Front,Back,Left,Right,Iso,

:Perspective

في المنظور (Perspective) الخطوط الافقيه للشكل المجسم تنتهي في نقطه التلاشي .

:Field of view

هذا الأمر يتيح لك استحضار أداة التكبير (Zoom Tool) في مجال الرؤية بحيث يسمح لك بتوسيع اوتضييق مجال الرؤية.

<u>:Orbit</u>

هذا الامر يتيح لك اداره الة التصوير في ثلاثة اتجاهات حول الشكل المجسم المرسوم.

:Pan

يستعمل هذا الامرلتحريك آلة التصوير عموديا أو أفقيا.

:Zoom

يستعمل هذا الأمر لتكبير اوتصغير الرسم

:Zoom window

يستعمل هذا الأمر لعمل(Zoom) لجزء من الرسم الحالي والذي نريد تكبيره والذي بحدد بعمل نافذة حوله.

Key board Hotkey:Ctrl+Shift+W

:Zoom Extents

يستعمل هذا الأمر لتكبير التكبير المشهد إلى المساحة التي تجعل كامل الرسم مرئيا، ومتمركز في نافذة الرسم.

Key board Hotkey:Ctrl+Shift+E

:position Camera

مصطلح قائمه موقع الكامير ايسير أداة موقع الكامير اوالتي تتيح لك التحري عن مواقع نظر ثابتة للشكل (مثل مشهد مستوي النظر الى الدار)، وهذا الخيار يستعمل عادة مع أداة (Walk) لأخذ جولة بمستوى النظر للهيكل.

:Walk

هذا الأمر يستحضر أداة المشي والتجول داخل النموذج كما لو انك تقوم بجولة حقيقية داخل النموذج كأنك تمشي خلاله خصوصا وان ذلك يحدث وأداة التجول تثبت الكاميرا على ارتفاع خاص.

:Look Around

تستعمل هذه الأداة لتثبيت آلة التصوير حول نقطه ثابتة على نقطه المشهد

قائمة (Draw Menu):

تحتوي قائمه الرسم (Draw Menu) على جميع أدوات الرسم للبرنامج وتزودك البدائل لاستعمال شرائط الأدوات ومختصرات لوحه المفاتيح



وتحوي الأدوات التالية:

.Polygon Crile Rectangle Freehand Arc Line

:Line

تستعمل أداة (Line Tool) في رسم خطوط الكيانات أو الحافات في نافذة الرسم.

مادة قائمه القوس تهيئ أداة القوس الاستعمالها في رسم أقواس الكيانات ، والتي تشتمل على عدة خطوط مستقيمة مرتبطة ببعضها لتكون القوس (تفعل كقوس واحد).

:Freehand

مادة قائمة الرسم باليد الحرة تستعمل لتهيئه أداة (Freehand) لرسم الخطوط الغير منتظمة والواقعة في مستوي واحد ، والخطوط المتصلة ببغضها وفي مستوي واحد أيضا مكونه كائنات منحنية

: Rectangle

تستعمل أداة المستطيل لرسم المستطيل وذلك برسم أربعة حافات متقاطعة في نفس المستوى وكيان وجه لاحقا

<u>Circle:</u> تستعمل أداة الدائرة لرسم كيانات الدائرة.

:Polvgon

تستعمل أداة المضلع في رسم كائنات المضلع المنتظمه والواقعة ضمن دائرة والتي تحوي من(٣) إلى(١٠٠) جانب.



قائمة(Tools Menu):

قائمة الأدوات تمكنك من الوصول إلى جميع أدوات التعديل في البر نامج، توجد ثلاثة طرق للوصول إلى ذلك ، تمثل هذه ألقائمه أحداها، إما الطريقتان الاخريتان فهما شريط الأدوات ومختصرات لوحه المفاتيح.

Paint 'Eraser' Select

Follow 'Push/Pull'Scale Rotate Move bucket
Offset 'Me

'Text Dimensions Axes Protractor TapeMeasure . Section Plans

:Select

تسمح لك هذه الأداة لاختيار كيان واحد أو أكثر لتعديله.

:Eraser

تسمح لك هذه الأداة لازاله الكائنات من نافذة الرسم، وتمكنك أيضا من إخفاء وتنعيم الحافات.

:Paint Bucklet

أداة علبة الصبغ(Paint Bucklet) تمكنك من طلاء الأشكال في نموذجك .



:Move

هذه الأداة تسمح لك تحريك ومعالجة واستنساخ الأشكال، وتستعمل أيضا لتدوير كيانات المكونات.


:Rotate

تستعمل هذه الأداة لتدوير عناصر الرسم والمواد المفردة أو المتعددة ضمن مستوى دوران واحد، ويمكن استعمال الأداة لمط وتحريف الإشكال وذلك باختيار جزء من النموذج فقط.

Scale: تستعمل هذه الأداة لإعادة تحجيم ومط الأشكال المختارة نسبة إلى عناصر اخرى في النموذج.


:Push/Pull

تستعمل هذه الأداة لإعطاء الإشكال المسطحة بعدا ثالثا او لاحداث تجويف معين في




الشك


وللتعرف على آلية هذه الأداة نرسم مستطيل في المشهد العلوي ثم ننتقل إلى المشهد الثلاثي ثم نختار هذه الأداة ،ثم نضغط على شكل المستطيل بحيث يصبح منقطا،



ثم قم بالسحب والدفع ،فنرى بان المستطيل قد أصبح متوازي مستطيلات. ونستطيع أن نحدث تجويف داخل متوازي المستطيلات وذلك برسم دائرة على احد سطوحه:




ثم استعمال الأداة لغرض الدفع إلى الداخل ،فنلاحظ تكون التجويف .



تستعمل هذه الأداة لتوليد وجوه على طول مجال محدد ،مثل حافة شكل أوخط مرسوم بواسطة (Free hand) ،و هذه الأداة مفيدة بشكل خاص عندما تحاول إضافة تفاصيل إلى النموذج بالسماح لك رسم تفصيل على أحدى نهايات مجال في النموذج




واستعمال هذه الخاصية لاستمرار ذلك التفصيل على طول المجال ، تستطيع يدويا ا واليا توليد وجه على طول مجال مستعملا الأداة .




:Off Set

تستعمل هذه الأداة لاستنساخ الحافات التي تحيط الوجه، وتستخدم أيضا لاستنساخ سطح معين مع البقاء ضمن نفس مركز الشكل الأصلي، أذا كان لدينا سطح مستطيل فإننا نستطيع نسخه إلى مستطيل اكبر أو اصغر بحيث أن مركز الشكل الأصلي والشكل المستنسخ هو نفسه .




:Tape Measure

تستعمل هذه الأداة لأداء عدد من العمليات المتعلقة بالبعد، تتضمن هذه العمليات قياس المسافة بين نقطتين في الفضاء الثلاثي الأبعاد، توليد كائنات حول خط الإنشاء، توليد كائنات نقطه الإنشاء، قياس كامل النموذج بإبعاد دقيقه.



:Protractor


تستعمل هذه الأداة لقياس الزوايا ،وتوليد كيانات خط الإنشاء.




:Axes

تستعمل هذه الأداة لتحريك اوتوجيه محاور الرسم ضمن رسمنا.

Dimension: تستعمل هذه الأداة لوضع كائنات الأبعاد في النموذج.



<u>Text:</u> تستعمل هذه الأداة لوضع كيانات النص في النموذج.



Section Plane: تستعمل هذه الأداة لعمل مقطع في النموذج.



قائمة(Window Menu):

القائمة تحوي إعدادات النموذج وكيفية إدارة النماذج إعدادات النموذج هي صناديق حوار (dialog boxes) مع الإعدادات التي تؤثر على النموذج، كالظلال، وضعيات الإظهار، والمعلومات حول النموذج إن صناديق الحوار تمكننا من تغيير بعض سمات النموذج كالصفحات ، الطبقات، المواد، الكائنات:




Outliner

Preferences
Hide Dialogs
Ruby Console

'Material Editor'Material Browser'Entity Info'Model Info Shadow 'Display Setting'Pages'Layers'Components Ruby 'Hide Dialogs'Preferences'Outliner'Soften Edges'Setting .Console


:MODEL Info

مادة قائمة معلومات النموذج تستعمل لعرض صندوق حوار (Model Info)والتي يستعل لوضع الإعدادات لكامل النموذج.



: Entity Info

مادة قائمة معلومات الكائن تظهر صندوق حوار معلومات الكائن (Entity Info) للنظر ووضع الإعدادات الخاصة بالكائن المختار



실:Material Browser

مادة قائمة متصفح المواد تظهر متصفح المواد، والذي يستعمل لاختيار وتطبيق الألوان الموجودة فيه ونماذج المواد مثل أشكال الطابوق والحجر ومواد طبيعية وأشكال مختلفة على الرسم الذي نقوم برسمه




:Material Editor

تستعمل قائمه تحرير المواد لعرض صندوق حوار (Material Editor) ، لاستعماله في تحرير وخلط الألوان والمواد.




:Components

قائمه المكونات تعرض مواد قائمه المكونات، لاستعمالها في العمل لجعله أسرع وأسهل واكثر كفاءة وتتكون من أشكال يكثر استعمالها في الرسوم المختلفة مثل : الأبواب ، الشبابيك، ، ، والكراسي، نباتات الزينة، الأشجار، السيارات وغيرها.




:Layer

قائمه الطبقات تستعمل لعرض إدارة الطبقات، والتي تستعمل لتدير طبقات البرنامج.



:Display Setting

هذه ألقائمه تظهر صندوق حوار إعدادات الإظهار (Display Setting Dialog box)،الذي يحتوي الخيارات لتنشيط نماذج صيرورة الوجه وإلحافه (Face and Edge)،الذي يحتوي الخيارات لتنشيط نماذج صيرورة الوجه هي:Hidden 'Wireframe).نماذج صيرورة الوجه هي:and Monochrome Shaded with textures Shaded of the



نماذج صيرورة ألحافه هي خطوط البروفايل(المشهد الجانبي) وخطوط أل(jitter) والحافات الممتدة(Extended Edges).

:Shadow Setting

قائمة إعداد الظلال(Shadow Setting Menu) تظهر صندوق حوار إعدادات الظلال(Shadow Setting Dialog Box)، لمعالجة الظلال في النموذج كتفعيل الظلال واختيار الدولة والشهر واليوم والساعة التي نريد أن تظهر الظلال فيها على الشكل المجسم الذي قمنا برسمه.



:Soften Edges

ان هذه القائمة تظهر صندوق حوار تنعيم الحافات (Soften Edges Dialog Box) والذي يستعمل لتنعيم وصقل الحافات في النموذج الذي نقوم برسمه وجعل النموذج أكثر واقعية

:Component Out Liner

تستخدم هذه القائمة لإظهار نافذة (Component Out Liner) والتي تستعمل لعرض المكونات والمجاميع في تدرج.

:Preferences

تستخدم هذه القائمة لإظهار صندوق حوار (Application Preferences Dialog) Box

:Hide/ Show Dialogs


قائمة إخفاء و إظهار صناديق الحوار (Hide/ Show Dialogs Menu) تستعمل لإخفاء و إظهار جميع صناديق الحوار النشطة حاليا.

:Ruby Console

تستخدم هذه القائمة لإظهار مفاتيح روبي.

:Help Menu

تحتوي هذه القائمة على المواضيع التالية:




:Sketch Up Help

لفتح موقع البرنامج على الانترنت نضغط على هذا الخيار، حيث نستطيع إيجاد معلومات هامه حول البرنامج تعتبر كمرجع لنا حول كل خاصية من خواص البرنامج، وكذلك نجد تفاصيل حول البرامج التوضيحية.

:Quick Reference

يستعمل هذا الخيار لإظهار بطاقة(Quick Reference)،إن هذه البطاقة والتي هي في صيغة (PDF)،و هذه البطاقة موجودة في موقع البرنامج على الانترنت،ومن المفيد إن تكون هذه البطاقة بجانبك عندما تريد تعلم استعمال مختلف أدوات البرنامج.



:Sketch Up Web Site

هذا الخيار يوصلك إلى موقع البرنامج في الويب(Sketch Up Web Site) حيث يحوي الموقع على منتديات تدعم البرنامج،مع دورات تدريبية لتعليم البرنامج مع جميع مايستجد من إصدارات جديدة للبرنامج.

:View Tutorial >Video Tutorials

أعدت الشركة المنتجة للبرنامج عدد كبير من مقاطع الفيديو التعليمية لمن يرغب في تعلم البرنامج بسهولة ووضعتها في موقعها على الانترنت ،وتستطيع تحميل هذه المقاطع مباشرة من الانترنت .

:License

هذه القائمة تتضمن عدة خيارات تسمح لك برؤية وإدارة(Sketch Up License).

:License Info

تعرض هذه القائمة معلومات حول رخصه استعمال البرنامج مع اسم الشركة المنتجة للبرنامج والرقم السري للبرنامج.


:Authorize

تستعمل هذه القائمة لتخويلك استعمال البرنامج بصورة دائميه وليس اساعات (الفترة التجريبية للبرنامج).


الفصل الرابع

قوائم السياق(Context Menus): إن لفظ قائمة يظهر أيضا في قوائم السياق الخاصة،حيث تسمح لك بالدخول إلى القوائم التي تستخدم بكثرة ،ولتعديل الخواص المتعلقة بشكّل محدد بإحدى المواد


للدخول إلى القوائم اشر على الشكل واضغط بالمؤشر الأيمن مثلا عندما يكون لدينا مكعب واشرنا على احد وجوهه وذلك بالضغط بالمؤشر الأيمن تظهر لنا قائمة السباق التالية



وعند وضع المؤشر على (Select) تظهر القائمة الفرعية التالية:



وعند وضع المؤشر على(Area)) تظهر القائمة الفرعية التالية:



:context Clicking

قوائم السياق(Context Menus)تستحضر باختيار كائن واحد أو أكثر والكبس بالمؤشر الأيمن عليه هذه العملية تسمى كبسه السياق(Context).

المعلومات المفصلة في قائمة السياق لكل كيان تظهر في قسم الكيانات في دليل المستعمل في البرنامج.

صناديق الحوار الأخرى (Dialog Boxes) ومكونات وصلة المستعمل (user interface components) لهما قوائم السياق الخاصة بهما، بضمن ذلك محاور الرسم(drawing axes)وجداول (page tabs) وهكذا .

صناديق الحوار (Dialog Boxes):

صناديق الحوار (Dialog Boxes) في البرنامج عملية ومتجاوبة مع عملك، فهي لاتحدد تفاعلك مع بقية التطبيقات بالطلب منك بإدخال المعلومات قبل البدء بالعمل ،حيث أن هذه الصناديق (Dialog Boxes) يمكن أن تظهر إثناء العمل وتتيح لك إجراء التغييرات المطلوبة بينما أنت تعمل، صناديق الحوار في برنامج سكيتج-أب يمكن أن تقفز إلى وصلة مكونات مستخدم (user interface components) أخرى على الشاشة، تحجم وتصغر (مع بعض الاستثناءات).

Snapping Dialog Boxes to Other User Interface Components

بعض صناديق الحوار (Dialog Boxes) مثل صندوق حوار إعدادات العرض (Display Setting Dialog Box) تقفز أليا إلى خارج حافات نافذة التطبيق،الحافة الخارجية للشاشة مع قمة وأسفل صناديق حوار أخرى لتوليد(Dialog Stack).

لإجراء عملية قفز (Snap) لصندوق حوار إلى وصلة مكونات مستخدم (user interface components) أخرى يتم إجراء مايلي:

اً -اظهر صندوق الحوار بالضغط على (Window) ثم (Setting Dialog Box).

٢- اضغط واستمر بالضغط على شريط عنوان صندوق الحوار (Dialog). Box title bar

٣-حرك صندوق الحوار إلى الحافة الخارجية لنافذة التطبيق ا والى أي مكان تريده.

ملاحظة:

صناديق الحوار التي قفزت إلى نافذة التطبيق لاتتحرك مع تغيير وضعية العرض ،فهي ليست ملتصقة بالنافذة.

:Manipulating Dialog Boxes in a Dialog Box Stack

(Dialog Box Stack) تعود إلى مجموعة من صناديق الحوار ثبتت معا بصورة عمودية من أعلى وأسفل حافاتها بحيث كونت كومة من صناديق الحوار كما في الشكل التالي الذي يحوي ثلاثة من صناديق الحوار للمواد والظلال والمكونات:




يمكننا أن نتعامل مع صناديق الحوار في كومة صناديق الحوار بالطرق التالية:

- حرك كومة صناديق الحوار بكاملها بالكبس والضغط واستمرار الضغط على عنوان صندوق الحوار الأعلى والذي هو صندوق حوار المواد.
- كبسة على أي عنوان لأي صندوق حوار لتكبيره أو تصغيره ضمن
 الكومة مثلا عند رغبتنا تصغير صندوق حوار الظلال نكبس على


• عنوانه فيتم تصغيره ثم نكبس عليه مرة ثانية فيرجع إلى حجمه الطبيعي مع بقائه في نفس موضعه من الكومة.




• حرك صندوق حوار الظلال الواقع في الوسط وأخرجه من الكومة بالكبس على عنوانه وسحبه مع استمرار الكبس إلى اليمين أو اليسار.




• حرك صندوق حوار الظلال الواقع في أسفل الكومة إلى اليسار أو اليمين لإخراجه من الكومة.



• اعد إدخال صندوق حوار الظلال وضعه في أعلى الكومة



• اعد إدخال صندوق حوار المكونات إلى منتصف الكومة بإخراج صندوق حوار المواد خارج الكومة وإدخال صندوق حوار المكونات محله.



9

• اعد إدخال صندوق حوار المواد إلى أسفل الكومة وضع الكومة حيث تشاء.



:Resizing Dialog Boxes

بعض صناديق حوار البرنامج مثل صندوق حوار متصفح المكونات (the component Browser dialog box) يمكن إعادة تحجيمها

حرك المؤشر حول حافات صندوق الحوار لإظهار مؤشر التحجيم (سهمان متعاكسان) اضغط على الحافة وحرك الحافة إلى الأعلى والأسفل لتغيير حجم الصندوق.



قبل التحجيم



بعد التحجيم


:Minimizing Dialog Boxes

كبسة على شريط عنوان صندوق الحوار لتصغيره (minimize) اولتكبيره (maximize). ويمكن إجراء ذلك أيضا للصناديق التي لايمكن وضعها في كومة صناديق الحوار.

محاور الرسم(Drawing Axes):

تتكون محاور الرسم في البرنامج من ثلاثة خطوط ملونة متعامدة على بعضها تظهر في تافذة الرسم المحور (X) ملون باللون الأحمر ، والمحور (Y) باللون الأخضر ، والمحور (Z) باللون الأزرق هذه المحاور تمكنك من العمل بسهولة وسرعة في الفضاء الثلاثي الأبعاد.

ملحظة: إن محاور الرسم الثلاثة لاتظهر عند تصدير الرسوم من البرنامج حيث تختفي آليا



تحريك محاور الرسم(Moving the Drawing Axes):

يمكن تحريك ودوران ونقل محاور الرسم،كما يمكن إخفائها من نافذة الرسم

ولتحريك محاور الرسم:

١-اختر أداة المحاور(the Axes Tool) ،المؤشر سيتحول شكله إلى مجموعة محاور

٢-حرك المؤشر إلى النقطة التي تريد جعلها مركز الإحداثيات الجديد في النموذج، سترى بان المحاور ستلتصق بالمؤشر وتتحرك معه حيثما تحرك والى النقطة المطلوبة ،استعمل أداة الاستدلال (Tool Tips) للتأكد من انك ستضع مركز المحاور في النقطة التي تريد وضعه فيها.

٣-اكبس للقبول بهذه النقطة

٤-اسحب المؤشر بعيدا عن مركز المحاور الجديد لوضع محاذاة لمحور (X) المحور الأحمر استعمل أداة الاستدلال للتأكد من انك حاذيته بدقة .


٥-اكبس للقبول بهذه المحاذاة

٦-حرك المؤشر بعيدا عن مركز المحاور الجديد لوضع محاذاة للمحور (Y) المحور الأخضر، استعمل أداة الاستدلال للتأكد من انك حاذيته بدقة.

مُلاحظة: العملية الكبس على المفتاح (Esc) في لوحة المفاتيح في اى وقت إثناء العملية لايقافها

٧- اكبس ثانية للقبول بهذه المحاذاة

حرك محاور الرسم لجعل المحور (Z) المحور الأزرق عموديا على مستوى (X)(Y) ،المستوي الأحمر/الأخضر




اعادة محاور الرسم إلى وضعيتها القياسية (Resetting the Drawing

اضغط بالمؤشر الأيمن على محاور الرسم (Drawing Axes) واختر إعادة (Reset) من قائمة السياق (Contest Menu) لإعادة المحاور إلى وضعيتها القياسية

Moving and Rotating the Drawing Axes Relative to :Current Position

تستطيع تحريك وتدوير محاور الرسم بالنسبة إلى موقعها الحالى بدقة وسرعة مستعملا صندوق حوار (Move Sketching Context dialog .(box




ولكي تحرك وتدور محاور الرسم قم بمايلي:

١-اضغط بالمؤشر الأيمن على محاور الرسم عندها ستظهر قائمة سياق محاور الرسم(drawing axes context menu).

Place Move Reset Align View Hide

Move)من القائمة فيظهر صندوق حوار (Move) من القائمة فيظهر صندوق حوار (Sketching Context dialog box.

of الإزاحة والدوران بالوحدات المحددة في صندوق حوار (Units Panel the Model Info dialog box)، في خانة الوحدات (unit panel).



٤ - اضغط (ok).

:Aligning the Point of View to the Current View

تستطيع أن تحاذي نقطة النظر لتكون محاذية للمشهد الحالي تماما، ولتحاذي نقطة النظر للمشهد إلى المشهد الحالي:

۱ - كبسة سياق (Context clink) على محاور الرسم.


٢- اختر محاذاة المشهد (Align View) من قائمة السياق.

إخفاء محاور الرسم (Hiding the Drawing Axes):

تستطيع إخفاء محاور الرسم من نافذة الرسم ،وذلك بالدخول إلى قائمة (View menu) وإزالة علامة التأشير من أمام كلمة (Axes)، أو من قائمة سياق محاور الرسم (drawing axes context menu).

الاستدلال(Inference):

في برنامج سكيتج-أب محرك تحليل هندسي متطور يدعى محرك الاستدلال (inference engine) يتيح لك العمل في الفضاء الثلاثي (3D) Screen) الأبعاد مستعملا شاشة ثنائية الأبعاد (Input device) وجهاز (Input device) هذا المحرك يساعدك للرسم بدقة عالية بواسطة نقاط الاستدلال والتي تظهر لك أثناء الرسم.



أنواع أدوات الاستدلال (Inference Types):

هنالك ثلاثة أنواع من أدوات الاستدلال:

۱- النقطة (Point Inference)

٢_ الخط.

٣- المستوى.

البرنامج يدمج أدوات الاستدلال معا لعمل استدلال معقد


:Point Inference

بواسطة هذه الأداة تحدد النقطة المطلوبة بدقة في النموذج وتشمل تحديد النقاط التالية:


Equi-On Edge On Face Intersection Midpoint Endpoint . Half Circle Distant On Edge

:Endpoint

The green Endpoint)نقطة أستدلال النهاية ذات اللون الأخضر inference) تحدد نهاية الخط،أو القوس.




Midpoint: نقطة استدلال الوسط ذات اللون ألسمائي (The cyan Midpoint) تحدد نقطة النصف لخط أو حافة.




:Intersection

The black intersection) نقطة استدلال التقاطع ذات اللون الأسود inference) تشير إلى نقطة تقاطع مع خط أخر أو وجه بالضبط.




:On Face

The red On Edge) نقطة استدلال الوجه ذات اللون الأزرق inference) تشير إلى النقطة التي تقع على وجه الكائن.



:On Edge


The red On Edge الأحمر الأحمر The red On Edge inference) تشير إلى النقطة التي تقع على طُول الحافة.



Equi-Distant On Edge:


The Equi-Distant On Edge) نقطة استدلال المسافة المتساوية inference) تشير إلى منتصف المسافة ،أوال(chamfer)، عندما الخط ذات اللون القرمزي يظهر بين حافتين مرتبطتين ببعظهما

<u>Half Circle:</u> نقطة استدلال نصف الدائرة (The Half Circle inference) تظهر عندما نرسم قوس لتشير إلى النقطة التي تكون نصف دائرة بالضبط.



:Linear Inference

الاستدلال الخطي (Linear Inference)يقفز على طول خط اواتجاه في الفضاء بالإضافة إلى أل(ToolTip) الاستدلال الخطي يظهر خط منقط مؤقت أثناء قيامنا بالرسم.



. Tangent · Parallel · Perpendicular · From Point · On Axis

:On Axis

هذا الاستدلال يشير إلى محاذاة خطية إلى احد محاور الرسم الخط الذي يظهر ويكون مستمرا يلون بلون له علاقة بالمحور المطابق له. مثلا: الخط الموازي لمحور (x) يكون لونه احمر، والخط الموازي للمحور (y) يكون لونه اخضر، والخط الموازي للمحور (y) يكون لونه ازرق .

:From Point

الاستدلال من نقطه (From Point) يشير إلى محاذاة خطية من نقطة على طول اتجاهات محاور الرسم. إن الخط المنقط يرسم باللون المرتبط بلون المحور المطابق له (احمر أو اخضر أو ازرق).

:Perpendicular

يشير الخط الملون باللون القرمزي إلى محاذاة عمودية على الحافة

:Parallel

الخط الموازي باللون القرمزي يشير إلى محاذاة موازية إلى الحافة.

:Tangent

عندما نرسم من نقطة نهاية كيان قوس .

:Planar Inference

الاستدلال المستوي(Planar Inference) يقفز إلى مستوي في الفضاء.

:Drawing Planes

البرنامج سيقفز إلى المستويات المعرفة بمحاور الرسم(drawing axes) ومشهد رسمك (your view) عندما لانستطيع القفز إلى شكل(geometry) في نافذة الرسم (the drawing area).

:On Face

الأزرق في استدلال على الوجه (A blue On Face inference) يشير إلى النقطة التي تقع على الوجه بالرغم من انه مبدئيا استدلال النقطة على الوجه يمكن أن تخدم كمحاذاة مستوي باستعمال قفل الاستدلال (locking) والذي سيذكر لاحقا.

:Encouraging an Inference

أحيانا ،الاستدلال الذي نريده قد لايأتي مباشرة أو يقوم البرنامج باختيار محاذاة مع الشكل الخاطئ. في هذه الحالة ،نستطيع زيادة فرص لمحاذاة خاصة بابقاء المؤشر بشكل مؤقت ثابت على الموقع المعين الذي ترغب من البرنامج معلومات عنه عندما نقاط الاستدلال(ToolTips) تظهر ،البرنامج سيفصل سريعا تلك المحاذاة بينما أنت مستمر بالرسم.

مثال:

لجعل البرنامج يولد خط لمحاذاة آخر متوازي،كما عندما ترسم خط ثالث لمستطيل:

(X) ولد أول حافتان للمستطيل مع جعل أول حافة موازية لمحور (X) المحور الأحمر.

٢- اكبس بالمؤشر على نقطة البداية للحافة الثالثة وحرك أداة الخط كما لو انك تولد الخط الثالث موازي للخط الأول، بينما تبدأ الحركة بأداة الخط الخط يجب أن يظهر بالون الأحمر.

٣- خلق خط المنتصف، حرك أداة الخط على نقطة البداية للنقطة الأولى للخط الأول الذي ولدته للمستطيل خطك سيمتد قطريا إلى هذه النقطة.

٤- ثبت الأداة على هذه النقطة لغاية ظهور أداة الاستدلال (Endpoint ToolTip).

أ- حرك أداة الخُط إلى الموقع التقريبي حيث نهاية الخط الثالث يجب إن تظهر خط منقط مع لون مطابق للمحور الأخضر سوف يتبع أداة الخط ليبين لك انك على الخط مباشرة مع نقطة البداية للخط الأول.

٦- اكبس عندما الخط الذي ترسمه يلون بلون المحور (احمر) ويكون عمودي على الخط المنقط الأخضر.


:Component Inferences

جميع أدواة استدلال العادية يمكن أن تستخرج من أشكال داخل كيانات المركبات (Components entities) اوكيانات المجموعات (entities) . أدوات الاستدلال المجموعات والمركبات جميعها تؤشر بنقاط قرمزية (magenta dots).

:Inference Locking

في بعض الأحيان ،الشكل قد يقلل من قدرتك على استدلال نقاط عن نقاط اخرى،مما يجعل من الصعب أن ترسم بدقة استعمل قفل الاستدلال(inference lock) الذي يجعل البرنامج لايتردد عن الاتجاه الذي حاليا مستدل عليه لحل هذه المشكلة لاستعمال قفل الاستدلال ،اكبس على مفتاح (Shift) في لوحة المفاتيح عندما البرنامج يستدل على المحاذاة المطلوبة (خط الاستدلال سيكون سميكا).

المحاذاة ستبقى مقفولة، حتى وأنت تقوم بتحريك المؤشر اواختيار نقطة استدلال ثانوية الصورة التالية ترينا قفل الاستدلال في الاتجاه الأزرق لضمان جعل الخط الجديد عموديا بالضبط على الوجه.



الفصل الخامس

:Principal tools

هي الأدوات التي تستعمل في البرنامج في اغلب الأحيان،الأدوات في هذا الفصل تظهر ضمن قائمة الأدوات(the Tools menu):

. Paint Bucket Tool • Eraser Tool • Select Tool



:Select Tool

أداة الاختيار (Select Tool) تستعمل لتحديد الكيانات التي نريد تعديلها عند استعمال أدوات أو أوامر أخرى الكيانات التي يشملها الاختيار تعرف كمجموعة مختارة (selection set).


نشط أداة الاختيار (Select Tool)أما من (Principal toolbar) أو من (Tools menu).

:Selecting a Single Entity

البرنامج يتيح لك عمل الاختيارين ،أما اختيار كيان مفرد (-single) ،اوكيان مركب (multiple-entity). لاختيار كيان مفرد:


١-اختر أداة الاختيار (Select Tool)، المؤشر سيتغير شكله إلى سهم.

٢-اضغط على الكيان، الكيان المختار سيضئء باللون الأصفر.



:Selecting Multiple Entities

من المفيد اختيار كيانات متعددة (Multiple-entity) عندما نريد انجاز عملية واحدة على كيانات متعددة (المجموعة المختارة).




اختيارات متعدد الكيانات تستعمل صندوق اختيار قابل للتوسع(expandable selection box) لاحاطة الكيانات التي تريدها في مجموعة الاختيار (selection set).


لاختيار كيانات متعددة:

1-اختر أداة الاختيار (the Select Tool) المؤشر سيتغير شكله إلى سهم ٢-اكبس واسحب المؤشر مسافة قليلة بعيدا عن الكيانات لاختيار بداية صندوق الاختيار (selection box).اكبس إلى الجانب الأيمن واسحب إلى الجانب الأيسر،هذه العملية تسمى الاختيار المتقاطع (selection box) اختراية عناصر ضمن مستطيل الاختيار،بضمنها تلك التي يكون جزءا من الشكل داخل المستطيل الصورة التالية ترينا الاختيار من اليمين إلى اليسار،فقد تم اختيار اثنان من المكونات ،بحيث أن جزءا من الشكلين فقط ضمن صندوق الاختيار (selection box).


الكتاب العربي لتعليم [Sketch Up].



اكبس إلى الجانب الأيسر واسحب إلى اليمين ، هذه العملية تسمى (a) الجانب الأيسر واسحب إلى اليمين ، هذه العملية تسمى (crossing selection)، نختار فقط تلك العناصر الموجودة بصورة كاملة داخل مستطيل الاختيار (selection rectangle). الصورة التالية ترينا اختيار من اليسار إلى اليمين مختارا كائن واحد فقط داخل صندوق الاختيار (selection box)بصورة كاملة.



اختيار من اليسار إلى اليمين لكائن واحد كامل




نتيجة الاختيار (تم اختيار العنصر الداخل ضمن المستطيل بصورة كاملة


فقط

٣- اسحب المؤشر إلى الزاوية المعاكسة لنقطة بداية الاختيار (selection starting point).


3- حرر المؤشر عندما جميع العناصر تدخل جزئيا(اختيار من اليسار إلى اليمين)أو تدخل بصورة كاملة(اختيار من اليمين إلى اليسار) في صندوق الاختيار (selection box).




اختيار جزئى للمجموعة من اليسار إلى اليمين




نتيجة الاختيار (لم يحصل اختيار)




اختيار كامل من اليمين إلى اليسار



نتيجة الاختيار (تم اختيار الكل)



اختيار جزئي للمجموعة من اليمين إلى اليسار



إزالة وإضافة كيانات إلى مجموعة الاختيار (Adding and Removing): Entities from the Selection Set

أداة الاختيار (The Select Tool) يمكن أن تستعمل مع مفتاح أو أكثر من مفاتيح التعديل في لوحة المفاتيح، لإضافة أو إزالة الكيانات من المجموعة.

إضافة كيانات إلى المجموعة Adding to the Selection Set

أداة الاختيار (Select Tool) يمكن أن تستعمل مع مفتاح أو أكثر من مفاتيح التعديل في لوحة المفاتيح لإضافة أو إزالة الكيانات (entities) من مجموعة الاختيار (selection set).

الإضافة إلى مجموعة الاختيار (Adding to the Selection Set):

اكبس واستمر بالكبس على مفتاح السيطرة (Control key) المؤشر سيتغير شكله إلى سهم مع إشارة زائد بينما أنت تكبس على كيانات إضافية لإضافة كيانات،واحدا واحدا إلى مجموعة الاختيار (Selection set). اواكبس واستمر بالكبس على مفتاح (Shift key) ، كيانات إضافية لإضافة كيانات واحدا واحدا إلى مجموعة الاختيار (selection set).

تغيير وضعية الاختيارللكيان (Changing Selection Status for an):


اكبس واستمر في الكبس على مفتاح (Shift key) ،المؤشر سيتغير شكله إلى إشارة زائد وناقص بينما تكبس على الكيانات لعكس وضعية اختيار الكيان ،الكيانات المختارة حاليا(selected entities) ستصبح غير مختارة(unselected) ،والكيانات الغير مختارة (selected).

الطرح من مجموعة الاختيار (Set):

اكبس واستمر في الكبس على مفتاح (Shift key) ،المؤشر سيتغير شكله إلى إشارة سهم مع إشارة ناقص بينما تكبس على الكيانات المختارة حاليا لإزالة الكيانات من مجموعة الاختيار _(selection set)،أو اكبس واستمر في الكبس على مفتاح (Shift key) ، المؤشر سيتغير شكله إلى selected) ألموشر سيتغير شكله إلى إشارة زائد وناقص بينما تكبس على الكيانات المختارة (entities واحدا من مجموعة الاختيار (selection set).

:Expanding Selection Set

تستطيع أليا الإضافة إلى مجموعة الاختيار (selection set) وذلك بالضغط على أداة الاختيار (Select Tool) عدة مرات ،اكبس مرة على الكيان لاختيار ذلك الكيان . اكبس مرتان وبسرعة على الكيان يؤشر حافة أو وجه، لاختيار حافة او وجه مع جميع الكيانات المتصلة فيزيائيا مع تلك الحافة أو الوجه . الصور التالية ترينا سلسلة الاختيار بالنقر:



ملحوظة:

استعمل سياق الكبس (context-click) لإحضار قائمة السياق للكيان. قوائم سياق عديدة والتي لها قوائم ثانوية تتيح لك التوسع في الاختيار مستعملا احد الأوامر التالية:

Connected Faces, All Connected, All on same layer, and . Bounding Edges, All with same material

:Selecting or De-Selecting All Geometry

استعمل أما أداة اختيار الكل(Ctrl+A) في لوحة المفاتيح لاختيار جميع (menu) اواكبس على مفتاحي(Ctrl+A) في لوحة المفاتيح لاختيار جميع العناصر المرئية في النموذج. استعمل قائمة (Deselect All menu) أو اكبس على (Ctrl+T) أو الموجودة في قائمة التحرير (Edit menu) أو اكبس على أي مكان فارغ في نافذة الرسم لإجراء عملية (De- اكبس على أي مكان فارغ في نافذة الرسم لإجراء عملية (Selecting لجميع الكيانات المختارة حاليا (Selecting).

:Eraser Tool

إن أداة المسح تستعمل بالدرجة الرئيسية لحذف الكيانات ،مثل كيانات الحافات وكيانات خطوط البناء من نافذة الرسم أداة المسح يمكن أن تستعمل أيضا لإخفاء وتنعيم الحافات .

تنشّط أداة المسح (Eraser Tool) من قائمة الأدوات الرئيسية أو باختيار



مسح (Eraser) من قائمة الأدوات.

: Erasing Entities

كما ذكر سابقاً، أداة المسح تستعمل لمسح أو محي الكيانات في نافذة الرسم، لاحظ بأن أداة المسح لا تمكنك من مسح الوجوه.

لمسح الكيانات:

ا ـ اختر أداة المسح (Eraser Tool) وسيتغير شكل المؤشر إلى ممحاة مع صندوق صغير .

٢- اكبس على الكائن الذي ترغب بمسحه، كما يمكنك مسح عدة كيانات في نفس الوقت باستمرار الكبس على المؤشر وسحبه فوق عدة كيانات لمسحها، جميع الأشكال التي اختيرت سوف تمسح حالما تحرر المؤشر من الكبس.

إذا قمت باختيار شكل لا ترغب بمسحه، اكبس على مفتاح (ESC) في لوحة المفاتيح لإلغاء عملية المسح قبل حذف اختيارك.

ملحوظة: حاول مسح الكيانات ببطء إذا كنت تتجاوز باستمرار كيانات ترغب في مسحها.

ملحوظة أخرى: عادة لمسح عدد كبير من الكيانات بسرعة يكون ذلك باختيار الكيانات بأداة الاختيار (Select Tool) واكبس على مفتاح (Delete) في لوحة المفاتيح، وتستطيع أيضاً مسح المواد المختارة باختيار كلمة (Erase) من قائمة التحرير.

: Hiding Edges

اكبس واستمر بالكبس على مفتاح (Shift) واستعمل أداة المسح (Shift) واستعمل أداة المسح (Tool لإخفاء الكيانات (بدلاً من مسحها).

: Soften Edges

اكبس واستمر بالكبس على مفتاح (Ctrl) لتنعيم وتليين الحافات (Soften/Smooth Edges) بدلاً من مسحها، اكبس واستمر بالكبس على مفتاحيّ (Ctrl + Shift) معاً لعمل حافات غير ناعمة وغير ليّنة (Unsoften/Unsmooth Edges).

: Paint Bucket Tool

هذه الأداة تستعمل لتخصيص المواد والأصباغ إلى الكيانات في النموذج. وتستطيع استعمالها لطلاء كيانات فردية أو عدد من الوجوه المتصلة، أو استبدال مواد أو أصباغ بأخرى للنموذج.

تنشّط أداة الصبغ من شريط الأدوات الرئيسية أو باختيار (Paint) من قائمة الأدوات . (Bucket



: Applying Material

تأكد أنك تستعمل إما وضعية إظهار التظليل (Shaded) أو تضليل مع قوام (Shaded) بحيث تستطيع رؤية المواد عندما تطبق على نموذجك .

لاستخدام المواد:

1- اختر أداة الصبغ (Paint Bucket Tool) وسيتغير شكل المؤشر إلى علبة طلاء وسينشط متصفح المواد (Material Browser)، متصفح المواد يتضمن مكتبة المواد والتي تستطيع استخدامها لصبغ الوجوه أو طلاءها في النموذج بشكل من الأشكال المختلفة الموجودة فيها.

٢- اختر مكتبة المواد، البرنامج يحتوي على العديد من مكتبات المواد
 تتضمن مواد شفافة، مواد عامة وأسقف وغيرها

٣- اختر المواد من مكتبة المواد .

٤- اكبس على الوجوه التي تريد صبغها، الوجوه ستطلى بالمادة المختارة

٥- إذا قمت باختيار عناصر متعددة مستعملاً أداة الاختيار (Select)، اكبس على العناصر المختارة، أداة الصبغ ستصبغ جميع العناصر المختارة بكبسة واحدة .

: Face Painting Rules

هنالك عدة قواعد لصبغ الوجوه المختلفة والتي تطبّق عندما نريد صبغ وجوه متعددة أو حافات متعددة في نفس الوقت .

وهذه القواعد هي:

1- جانب الوجوه التي ستصبغ تعتمد على الجانب الذي تم صبغه أولاً عندما تقوم باختيار أكثر من وجه . كمثال إذا كانت جميع الوجوه قد اختيرت وقمت بصبغ جبهة وجه واحد، جبهة كل الوجوه ستصبغ بنفس الصبغ .

وبالمقابل إذا كانت جميع الوجوه قد تم اختيارها وقمت بصبغ ظهر (خلف) أحد الوجوه، جميع الوجوه الخلفية ستصبغ.

٢- جميع الحافات المختارة ستصبغ عندما تختار وجه مع جميع الحافات
 وقمت بصبغ الجهة الأمامية من الوجه .

٣ ـ الحافات لن تصبغ عندما تختار وجه وجميع الحافات وتصبغ الجهة الخلفية من الوجه .

تأكد بأنك قمت بما يلى:

Display Settings >>> ووضعت أمام الاختيار By Material >>> النافذة Edge Color لرؤية تأثير الصبغ المطبق على الحافات .

: Paint Bucket Tool Modifier Keys


أداة الصبغ أو الطلاء يمكن أن تستعمل لطلاء عدة وجوه بسرعة مرة واحدة باستعمال مفاتيح التعديل Ctrl و Shift .

: Element Fill (No Modifies)

أداة الصبغ أو الطلاء تعمل عادةً على الوجوه عندما نكبس عليها كما ذكر سابقاً، والكيانات التي يتم اختيارها بأداة الاختيار (Select Tool) يمكن صبغها بنقرة واحدة من أداة الطلاء.

: Adjacent Fill (Ctrl)


اكبس واستمر بالكبس على مفتاح (Ctrl) بينما تكبس على الوجه بأداة الصبغ لملء ذاك الوجه وأي وجه مجاور (متصل به) بنفس الصبغ . الوجه الذي كبست عليه والوجه المجاور يجب أن يكون لديهما نفس المادة قبل أداء هذه العملية .



ملاحظة: اختيار عدد من الكائنات بواسطة أداة الاختيار والصبغ باستعمال مفتاح التعديل Ctrl يجعل الكيانات الموجودة مجموعة الاختيار (Selection Set) تصبغ فقط.

: Replace (Shift)

اكبس واستمر بالكبس على مفتاح (Shift) قبل الكبس على الوجه بأداة الصبغ لوضع مادة الصبغ على كل وجه، مع نفس المادة في السياق الحالي



مع مادة جديدة .

ملاحظة: اختيار عدد من الكيانات بواسطة أداة الاختيار والصبغ مستعملاً مفتاح التعديل Shift يسبب صبغ الكيانات الموجودة في مجموعة الاختيار فقط.


: Adjacent Replace (Ctrl + Shift)

اكبس واستمر بالكبس على المفتاحين (Ctrl + Shift) آنياً خلال الصبغ لاستبدال المادة على الوجه فقط مع الأشكال المتصلة فيزيائيا مع ذاك الوجه.

ملاحظة: اختيار عدد من الكيانات بأداة الاختيار والصبغ مستعملاً مفاتيح التعديل يسبب صبغ الكيانات الموجودة في مجموعة الاختيار فقط.

: Sample Material (Alt)

اكبس واستمر بالكبس على مفتاح Alt للتغيير من أداة الصبغ إلى أداة النماذج (Sample Tool) لأخذ عينات من المواد ضمن النموذج، سيتغير شكل المؤشر لقطارة (Eyedropper).



اكبس على الوجه الذي تريد أخذ مادته لنموذج (Sample)، حرر مفتاح (Alt) للعودة إلى أداة الطلاء، اصبغ الوجه الذي تريد بالنموذج (Sample).

: Painting Groups and Components

يمكن طلاء كامل كيانات المجموعة أو الكيانات الفردية ضمن المجموعة أو المركبات بالمواد. لتأشير أشكال مواد على كامل مجموعة أو مركب:

1- اختر أداة الصبغ، سيتحول المؤشر لشكل علبة طلاء ومتصفح المواد سينشط، متصفح المواد يحوي على مكتبات للمواد تستعمل لطبع المواد على وجوه النموذج.

٢- اختر مكتبة المواد مستعملاً صندوق (Drop Down List Box)، البرنامج يحوي العديد من المكتبات للمواد والتي تتضمن مواد عامة، مواد شفافة وسقوف وغيرها.


٣- اختر المواد التي تريد طبعها من مكتبة المواد .

٤ ـ اكبس على المجموعة أو المكوّن التي تريد طبع المادة عليها، الوجوه ستغطى بالمادة المطلوبة .

٥- إذا قمت باختيار مجاميع متعددة أو مكونات مستعملاً أداة الاختيار، اكبس على الاختيار بأداة الصبغ، وسيتم صبغ الجميع بكبسة واحدة .

ملاحظة: إذا كان الوجه ضمن المجموعة أو المركب قد صبغ بمادة (عدا المادة الأصلية)، قبل تطبيق المادة على جميع المجموعة أو المركب، فإن الوجه لن يطلى بالمادة الجديدة. مثلاً:

الزجاجات الأمامية، المصدات والإطارات في الصور التالية قد صبغت قبل وضع المادة على هذه المكونات، لذا الزجاجات الأمامية والمصدات والإطارات بقيت عليها الألوان الأصلية.




القصل السادس

: Drawing tools

هذا الفصل يغطي أدوات الرسم التي تستعمل في البرنامج:

أدوات الرسم (Drawing tools) هي تلك الأدوات التي تستعمل لتوليد شكل جديد .

هذه الأدوات تشمل أداة الخط (The Line Tool) وأداة القوس (The Arc فده الأدوات تشمل أداة الخط (The Tool) وأداة المستطيل (The Tool) وأداة الرسم الحر (Tool



gle (Tool) وأداة الدائــــر ة (The Circle وأداة

Rectan

. (The Polygon Tool) المضلع

أدوات هذا الفصل تغطى تلك التي تظهر في الرسم.

:Line Tool

أداة الخط (Line Tool) تستعمل لرسم خطوط أو حافات ، حافات متعددة متصلة ببعضها، أو إشكال مغلقة الاوجه أداة الخط (Line Tool) يمكن استعمالها أيضا لتقسيم الأوجاب .

تنشط أداة الخط (Line Tool) أما من شريط أدوات الرسم أو من قائمة الرسم.

:Drawing a Line

يمكن رسم الخطوط على وجوه (faces) موجودة في لوحة الرسم أو رسمها بصورة منفصلة عن الشكل الموجود (بمحاذاة مستوي المحاور).

لرسم الخط:

- ١- اختر أداة الخط (Line Tool) ،المؤشر سيتغير شكله إلى قلم.
 - ٢- اكبس لوضع نقطة البداية للخط.
- ٣-حرك المؤشر في الاتجاه الذي ترغب مد الخط إليه، وإثناء رسمك الخط سيظهر مقدار طوله في صندوق التحكم بالقيمة وذلك بصورة آلية.

✓ Line
Arc
Freehand

Rectangle
Circle
Polygon

٤- اكبس مرة أخرى على النقطة التي نرغب إنهاء الخط فيها، نقطة النهاية قد تكون بداية خط جديد أخر. طول الخط يمكن أن نحدده بدقة بإدخال مقدار الطول الذي نريده للخط في نافذة التحكم بالقيمة أما قبل كبس النقطة الثانية اوبعد رسم الخط

ملحوظة:

بالتناوب تستطيع الكبس واستمرار ذلك على المسؤشر لوضع نقطة البداية والسحب إلى الخارج دون تحرير المؤشر لوضع الطول.حسرر المؤشر لإكمال الخط.


:Creating a Face

أداة الخط (Line Tool) ستبقى في نهاية كل خط تولده ، نقطة نهاية الخط هذه تعتبر بصورة آلية نقطة البداية لخط أخر جديد.

تستطيع توليد خط أخر بتحريك المؤشر والكبس ثانية من نقطة البداية هذان الخطان يقعان في مستوي واحد.

ثلاثة اواكثر من الخطوط الواقعة في مستوي واحد ،وتتقاطع في نقاط البداية والنهاية (مكونة حلقة)،تولد كيان الوجه .

تأكد بان أداة استدلال نقطة النهاية (Endpoint inference ToolTip) مرئية عندما تغلق كيان الوجه للتأكد بان أي خطوط ترسم مستمرة. أداة الخط (Line Tool) حررت ولكنها لاتزال فعالة بعد توليد الخط




ملحوظة:

ضع أمسر وضعية الاضهار: (Window > Display Settings) لترى علسى نمط الصيرورة المضلل (Shaded rendering style) لترى بوضوح الوجوه الجديدة عند تولدها.


:Splitting a Line

البرنامج يقسم قطع الخط أليا عندما خطوط جديدة ترسم عمودية على الخط. مثلا: ارسم خط جديد إلى نقطة المنتصف (تؤشر بمربع ذو لون سمائي) لخط أخر لتقسيم الخط إلى جزأين متساويين. الأمثلة التالية ترينا احد الخطوط متقاطعا في نقطة النصف ،مكونا خطين متساويين.




:Splitting a Face

ارسم خط مع بداية ونهاية نقاط على حافات وجه (face's edges) لتقسيم الوجه الصورة التالية ترينا مستطيل قد قسم عندما رسم خط من إحدى حافات الوجه إلى حافة مقابلة لها.



من حين لأخر ،تتداخل خطوط غير منقسمة .أي خطوط والتي هي ليست جزء من محيط وجه ستظهر مع خط أثخن (عندما أسلوب صيرورة الشكل الجانبي (Profile Edge rendering style) قد فعل في صندوق وضعيات الإظهار (Display Settings dialog box) استعمل أداة الخط (Line Tool) للتعقب على طول خصط موجود لمحاولة تقسيم خطوط متداخلة . البرنامج سيحلل الشكل ويحاول إعادة تكامل الخط ،الصور التالية ترينا خطا سميكا والذي لم يقسم الوجه فعليا .



:Specifying Precision Line Values

نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) تظهر طول الخط عندما ترسمه، وتستطيع أيضا تحديد قيمة طول الخط مستعملا لوحة المفاتيح وذلك بإدخال الطول الذي تريده للخط في نافذة التحكم بالقيمة (Control Box)

:Entering a Length Value

حدد طول الخط في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) بطبع الطول المطلوب بعد وضع نقطة البداية للخط واضغط على مفتاح (Enter) أو (Return) . البرنامج سيستخدم وضعية وحدات الوثيقة الحالية إذا قمت بوضع القيمة الرقمية فقط .

تستطيع أيضا تحديد القيمة بالانجات والأقدام أو بالوحدات المترية في أي وقت ،بغض النضر عن وضعية وحدات الموديل(model units).

ملحوظة:

إن أداة الخط ستأخذ طول أي مقدار ادخل سابقا في نافذة التحكم بالقيمة.

:Entering a 3D Coordinate

نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) يمكن استعمالها لوضع نهاية . (exact coordinate in space) .

:Entering an Absolute Coordinate

اطبع إحداثيات النقطة في الفضاء الثلاثي الأبعاد (3D space) وبضمنة البراكيتس (brackets) مثل [x, y, z] .لتحصل على الإحداثيات ألم لقه (absolute coordinates) نسبة إلى المحاور الحالية .

Length [3',5',7']

:Entering a Relative Coordinate

حدد نقاط الإحداثيات نسبة إلى نقطة البداية لخطك باستعمال رموز اقل من وأعظم من مثل x ،حيث x ،حيث x و y و x ،حيث نسبية من نقطة البداية للخط.

Length <1.5m,4m,2.75m>

ملحوظة:

الصيغة الصحيحة لإدخال القيم في نافسنة التحكم بالقيمة (Control Box) تعتمد على الوضعية الإقليمية لحاسوبك المستعملين الأوربيين رمز الفاصلة قد يكون [x; y; z].

:Drawing Lines by Inference

أداة الخط (Line Tool) تستعمل محرك للبرنامج هندسي متطور (Sketch Up's sophisticated geometric) لمساعدتك في وضع خطوطك في الفضاء الثلاثي الأبعاد إن علامات الاستدلال (inference engine) .المعمولة بواسطة محرك الاستدلال (decisions

تظــهر في نافذة الرسم كخطوط استدلال (inference lines). ونقاط استدلال هذه الخطوط والنقاط ترينا محاذاة دقيقة بين الخط الذي نرسمه وشكل الموديل.

:Dividing a Line into Equal Segments

قطع الخط (Line segments) يمكن تقسيمها إلى العدد الذي نريده من الأقسام المتساوية:

١- اكبس بالمؤشر الأيمن على الحافة.

Y-اختـر التقسيم(Divide) الذي تريده من قائمــة السياق (Divide) (menu

البرنامج سيضع نقاط على الخط ليرينا أماكن انقسام الخط

٣-حرك المؤشر إلى مركز الخط لتقليل عدد التقسيم . حرك المؤشر إلى إحدى نهايتي الخط لزيادة عدد التقسيم .

٤- اكبس على الخط عندما يصل عدد التقسيم إلى العدد الذي تريده ،الخط سيقسم إلى عدد من الأقسام المتساوية المرتبطة ببعضها.

:Arc Tool

أداة القوس (Arc Tool) تستعمل لرسم الأقواس والتي تتكون من عدة قطع من الخطوط المستقيمة والتي تعامل كقوس واحد. فشط أداة القوس (Arc Tool) من قائمة شريط أدوات الرسم (Drawing Toolbar) أو من قائمة الرسم (Drawing Toolbar).



:Drawing an Arc

كيانات القوس تشمل تشمل ثلاثة أجزاء:

١ ـ نقطة البداية (starting point)

٢- نقطة النهاية (ending point) .

۳- النتوع (bulge) .

إن المسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية تعرف أيضا بطول وتـر القوس (chord length) . لرسم القوس:

١- اختر أداة القوس (Arc Tool) المؤشر سيتغير شكله إلى قلم رصاص مع قوس .


٢- اكبس لوضع نقطة البداية للقوس.

٣- حرك المؤشر.

- ٤- اكبس ثانية لوضع نقطة النهاية للقوس فيتولد لدينا خطمستقيم .
- ٥- حرك المؤشر عموديا على الخط المستقيم لوضع مسافة النتوء أو أطبع القيم لطول وتـر القوس(chord length)،مسافة النتوء (bulge distance) ، نصف القطر (radius) ، وعـدد القطع في نافذة التحكم القيمة (Value Control Box) . خــط مستقيم (straight line)
 - ٦- اكبس ثانية لوضع مسافة النتوء .

: Drawing a Half-Circle

بينما تقوم بسحب مسافة النتوء (bulge distance) إلى الخارج ،القوس سيقفز مؤقتا إلى نصف الدائرة . لاحظ بان علامة استدلال نصف الدائرة (Circle inference ToolTip) ستضهر عندما يكون القوس نصف دائرة.




: Drawing Tangentially

أداة القوس (Arc Tool) ستظهر قوس مماس سمائي اللون بينما تقوم بالرسم من نهاية غير مرتبطة أو تبدأ نقطة من قوس موجود حاليا .ابق المؤشر بعد وضع النقطة الثانية ثم اكبس مرة ثالثة إذا أردت إن تولد قوس

مماس أو حرك المؤشر لكسر الاستدلال المماسي (tangent inference) ووضع مسافة النتوء التي نريدها بعد الكبس على النقطة الثانية.

: Pushing and Pulling a Curved Face

تستطيع استعمال أداة البثق (Push/Pull Tool) على الوجوه التي رسم عليها قوس كحافة كما تستعمل الأداة على الوجوه المنتظمة إن الوجه المقوس (curved face) الذي يتكون من العملية يدعى كيان سطــح (Surface entity) ، السطوح يمكن ان تعامل ككل ، ولكنها تتكون من عدد من الوجوه أو مجموعة من الوجوه المقوسة ، (curved face set).



:Specifying Precise Arc Values

نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) تظهر طول الوتر (Value Control Box) للقوس (بعد وضع نقطة البداية)،ثم تظهر مسافة النتوء (بعد وضع نقطة النهاية). نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) يمكن الستعمالها لإدخال الأطوال المضبوطة لطول الوتر الأساسي (bulge distance) ،مسافة النتوء (bulge distance) ،قيمة نصف القطر (radius value)، وعدد القطع (radius value)

ملحوظة:

البرنامج سيستعمل إعدادات وحسدات الملف الحالية (units setting) إذا قمت بطبع قيمة عددية فقط. وتستطيع أيضا تحديد الوحدات بالأقدام أو الأمتار في أي وقت تشاء ، بغض النظر عن إعدادات

وحدات الملف. الوحدات توضع في لوحـة الوحدات في صندوق حـوار معلومات النمـوذج (Units panel of the Model Info dialog) (box

Format:	Architectural _		
recision:	0 1/16"	-	
	Enable length s	napping	1/16"
	Display units fo	rmat	
	Force display of	f 0"	
ngle Units			
Precision:	0.0	-	
	✓ Enable angle sr	nanning	15.0

: Entering a Chord Length

لتحديد قيمة طول وتر القوس (chord length) ، بعد وضع نقطة بداية القوس ،اطبع الطول المطلوب في نافذة التحكم بالقيمة (Box) . ولبيان انك تريد في الاتجاه المعاكس لاتجاه الرسم الحالي حدد القيمة بالسالب مثل ("6.5-)

ملحوظة:

أداة القوس (Arc Tool) سوف تقفز إلى أي طول لوتر القوس ادخل سابقا في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box).

: Specifying a Bulge Distance

تستطيع تحديد مسافة نتوء القوس (bulge distance) أو نصف قطر القوس بصورة دقيقة ، بعد إدخال طول وتر القوس . العلامة في نافذة

التحكم بالقيمة (Value Control Box) ستتغير من طـــول إلــ ننوء (Bulge).

اطبع طول النتوء (bulge length) في نافذة التحكم بالقيمة (Enter) ، بعد وضع نقطة النهاية ثم اكبس على مفتاح (Enter) ، بعد وضع نقطة النهاية ثم اكبس على مفتاح (Return) أو (Return) . تستطيع إدخال مسافة النتوء (Bulge distance) إما خلال توليد القوس اوبعد ذلك ، طالما قيمة طول النتوء تظهر في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) . قيم نتوء سالبة يمكن استعمالها ايضا لتوليد قوس في الاتجاه المعاكس للذي اشر اثناء الرسم .

: Specifying a Radius Value

تستطيع تحديد نصف قطر القوس بدلا من مسافة النتوء اطبع قيمة نصف القطر المطلوب واكتب بعده حرف ('r') مثلا: (24r or 3'6"r or 5mr) مثلا (Return) أو (Enter) متستطيع عمل ذلك خلال العملية او بعد تكوين القوس مباشرة.

:Specifying The Number of Segments

تستطيع تحديد عــدد القطع التي يتكون منها القوس (arc segments)، وذلك بطبع العـدد المطلوب وتكتب بعده الحرف ('s') في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box). ثم اكبس على مفتاح (arc) أو (Return) بعد إدخال عدد قطع القوس (segment number). متستطيع عمل ذلك خلال العملية أو بعد تكوين القوس مياشرة .

: Freehand Tool


تتيح لك أداة اليد الحرة (Freehand Tool) رسم الإشكال الغير منتظمة ،خطرط متصلة تقع في مستوي واحد على شكل كيانات مقوسة (Curve)، الكيانات وكيانات ثلاثية الأبعاد (3d Polyline entities)، الكيانات المقوسة (Curve entities) تتكون من قطع خط متعددة مرتبطة ببعضها

هذه المنحنيات (curves) تتصرف كخط واحد في تحديدها وتقسيمها إلى وجوه.وهي متصلة بحيث انه عند اختيار جرع منها يتم اختيار الكل الكيانات المقوسة (Curve entities) تكون مفيدة لتمثيل الخطوط الكنتورية في الخرائط المتعلقة بتمثيل التضاريس الطبيعية (organic shapes) .

تنشط أداة اليد الحرة (Freehand Tool) إما من قائمة الرسم (Draw) أو من شريط أدوات الرسم (Drawing toolbar) .

ملاحظة:

كيانات البوليلاين (3d Polyline entities) الثلاثية الإبعاد لاتولد قفزات استدلال (inference snaps) اوتأثير على الشكل باي طريقة . هذه الكيانات في الأصل لن تضيف تفاصيل شكلية إلى نموذجك .




: Drawing Curves


المنحنيات (Curves) يمكن وضعها على وجوه موضوعة أو منفصلة عن شكل موجود (existing geometry) محاذي إلى محاور المستوي (axes plane).

لرسم منحنى (Curve):

- ۱-اختر أداة اليد الحرة (Freehand Tool) . المؤشر سيتغير شكله إلى قلم مع منحني .
 - ٢- اكبس مع استمرار الكبس لوضع نقطة بداية المنحني .
 - ٣- اسحب المؤشر للرسم.
 - ٤-حرر المؤشر لإيقاف عملية الرسم



٥- انهي خطك على النقطة التي بدأت الرسم منها لرسم شكل مغلق بواسطة أداة اليد الحرة (Freehand Tool)



: Drawing a 3D Polyline

كيانات البولي لاين (3d Polyline entities) الثلاثية الإبعاد لاتولد قفزات استدلال (inference snaps) اوتأثير على الشكل بأي طريقة. وعادة تستعمل لاستنساخ الرسوم المستوردة من برامج هندسية اخرى.،

ثنائية الأبعاد (2D sketching) ، اولعمل تفاصيل الديكور على النموذج.

خطوط البولي الثلاثية الأبعاد (3D polylines) يمكن وضعها على وجوه موضوعة أو منفصلة عن شكل موجود (existing geometry).

لرسم كيان خط بولي ثلاثي الإبعاد (3D polyline entity) :

- ۱-اختر أداة اليد الحرة (Freehand Tool) . المؤشر سيتغير شكله الى قلم مع منحنى .
 - ٢- اكبس مع استمرار الكبس على مفتاح (Shift).
- ٣- اكبس مع استمرار الكبس لوضع نقطة البداية للمخطط بواسطة أداة اليد الحرة (Freehand Tool).
 - ٤- اسحب المؤشر للرسم .
 - ٥- حرر المؤشر لإيقاف الرسم .

ملاحظة:

اختر (Explode) من قائمة سياق خط البولي الثلاثي الإبسعاد (Explode) لتحويسل مخطسط اليسد الحسرة (polyline's context menu) . إلى شكل منتظم الحافات .

: Rectangle Tool

أداة المستطيل (Rectangle Tool) تستعمل لرسم كيانات وجها المستطيل ،ويحدد بالكبس على زاويتين متعاكستين من الشكل المطلوب.

تنشط أداة المستطيل (Rectangle Too) إما من قائمة الرسم (Draw) . (Drawing toolbar) .




: Drawing a Rectangle

يمكن رسم المستطيلات على وجوه (faces) موجودة في لوحة الرسم أو رسمها بصورة منفصلة عن الشكل الموجود (بمحاذاة مستوي المحاور).

لرسم مستطيل:


- ۱-اختر أداة المستطيل (Rectangle Tool) . المؤشر سيتغير شكله إلى قلم مع مستطيل.
 - ٢- اكبس لوضع نقطة الزاوية الأولى للمستطيل.
 - ٣- حرك المؤشر إلى الزاوية المعاكسة.
 - ٤- اكبس ثانية لوضع نقطة الزاوية الثانية للمستطيل.



: Drawing a Square

المربعات ترسم بأداة المستطيل (Rectangle Tool) . لرسم مربع:

- ١- اختر أداة المستطيل (Rectangle Tool) واكبس مسرة على نقطة الزاوية الأولى.
- ٢- حرك المؤشر إلى الزاوية المعاكسة،سيظهر خط قطري منقط (A diagonal dotted line) سيظهر سوية مع أداة الاستدلال) عندما تكون في الموقع الذي سيولد المربع.
 - ٣- اكبس ثانية للإنهاء.



:Entering Precise Dimensions

أبعاد المستطيل تظهر آليا في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control). تستطيع إن تحدد الأبعاد الصحيحة بطبعها في النافذة أما بعد الكبس على أول زاوية أو بعد رسم المستطيل مباشرة .

Dimensions 23,35

البرنامج سيستعمل إعدادات وحسدات الملف الحالية (units setting) إذا قمت بطبع قيمة عددية فقط. وتستطيع أيضا تحديد الوحدات بالأقدام أو الأمتار في أي وقت تشاء ، بغض النظر عن وضعية الوحدات في الوثيقة.

ملاحظة:

إذا أدخلت قيمة وفاصلة مثل ('3) في نافذة التحكم بالقيمة وفاصلة مثل ('3) في نافذة التحكم بالقيمة والبعد (Control Box) القيمة الجديدة سوف تطبق على البعد الأول ، والبعد الثاني سيبقى كالسابق . بنفس الطريقة إذا طبعت فاصلة ثم قيمة في النافذة ، فقط البعد الثاني سيتغير .

: rawing Rectangles by Inference

أداة المستطيل (Rectangle Too) تستعمل أداة الاستدلال الهندسي المتطرور (sophisticated a geometric analysis engine) المتطروب المساعدتك لوضيع المستطيل الذي رسمته في الفضاء الثلاثي الأبعاد. ان قرارات الاستدلال (inference decisions) تعميل بواسطة محرك الاستدلال (reference engine تظهر في نافذة الرسم كخطوط استدلال (inference points) ونقاط استدلال (inference points) ونقاط استدلال (inference lines)

هذه النقاط والخطوط ترينا محاذاة دقيقة بين المستطيل الذي نرسمه وشكل النموذج كمثال: إذا حركت المؤشر على نقطة نهاية وسكل النموذج كمثال إذا حركت المؤشر على نقطة نهاية والمحودة ثم حركت المؤشر بعيدا في اتجمع محوري (an axial direction) خط الاستدلال المنقط مع نقاط الاستدلال (ToolTip) سيظهران هذه النقاط تشير إلى انك محاذي الى تلك النقطة الأخيرة وتستطيع أيضا إن تستعمل (From Point الرسم المستطيل عموديا اوفي المستويات الغير متعامدة (non-orthogonal planes) .

: Circle Tool

أداة الدائرة (Circle Tool) _ تستعمل لرسم كيان الدائرة _ نشط أداة الدائرة والدائرة _ نشط أداة الدائرة (Circle Tool) أو من شريط (Circle Tool) أو من شريط أدوات الرسم (Drawing toolbar) .

: Drawing a Circle

الدوائر يمكن وضعها على وجوه موجودة ، أو بصورة منفصلة عن الأشكال الموجودة (بمحاذاة مستوي المحاور) . لرسم دائرة :

١- اختر أداة الدائرة . المؤشر سيتغير شكله إلى قلم ودائرة .

٢- اكبس لوضع مركز الدائرة .

"-حرك المؤشر بعيدا عن مركز الدائرة لتحديد نصف قطر الدائرة .قيمة نصف القطر (radius value) ستظهر في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) أثناء قيامك بتحريك المؤشر ،ويمكنك تحديد القيمة بطبع نصف القطر في النافذة ثم اكبس على مفتاح (Enter) أو (Return) . وتستطيع أيضا تحديد عدد الانقسامات للدائرة (segmentation) في النافذة المذكورة .

٤- اكبس مرة ثانية لإنهاء الدائرة.

ملاحظة: تستطيع أيضا الكبس واستمرار ذلك للمؤشر لوضع مركز الدائسرة (center of the circle) ثم السحب خارجا دون إزالة الضعط لوضع نصف قطر الدائرة (radius) . حرر المؤشر لإكمال الدائرة .قيم نصف قطر الدائسرة (radius) وعدد الانقسامات للدائسرة (segmentation) يمكن تحديدها باستعمال نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) مباشرة بعد رسم الدائرة .

:Inference Locking

اكبس مع استمرار الكبس على مفتاح (Shift) عندما تكون في أداة الدائرة (Circle's orientation).

: Specifying Precise Circle Values

إن نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) تظهر قيمة نصف القطر (radius) بينما تقوم برسم الدائرة . وتستطيع أيضا تحديد قيمة نصف القطر (radius) بدقة وعدد قطع خط الدائرة (segments) باستعمال النافذة .

: Specifying an Exact Radius Value

حدد قيمة نصف القطر (radius) في نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) بطبع قيمة نصف القطر المطلوب بعد وضع نقطة مركز الدائرة (center point) ثم اكبس على مفتاح (Enter) أو (Return) للقبول بذلك وتوليد الدائرة.

وتستطيع أيضا إعادة تحديد نصف قطر الدائرة (radius) مباشرة (قبل أداء أي مهام أخرى) وذلك بعد توليد الدائرة بطبع قيمة نصف القطر في النافذة والكبس على مفتاح (Enter) أو (Return) .

: **Specifying The Number of Segments**


إن نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) ستظهر عدد القطع (Circle) كجوانب عندما أداة الدائسرة (number of segments) تنشط أوليا (initially activated).

حدد عدد الجوانب في النافذة قبل الكبس لوضع نقطة المركز للدائرة بطبع القيمة في النافذة .

Radius 8s

تستطيع أيضا إعادة تحديد عدد القطع فورا (قبل أداء أعمال إضافية) بعد توليد الدائرة وذلك بطبع عدد القطع ببساطة وتتبعها بحرف ('s') في النافذة واكبس على مفتاح (Enter) أو (Return).

عدد الانقسامات ستطبق بشكل رجعي إلى أخر دائرة رسمت إلى حين قيامك برسم دائرة جديدة أو تغيير الأدوات (tools). أي قسم تحدد بعد رسم الدائرة سيطبق على أخر دائرة رسمت.



:Polygon Tool


أداة المضلع (Polygon Tool) تستعمل لرسم كيانات المضلع المنتظمة المدرجة ضمن الدائرة (a circle) مع ٢٠٠٠ جانب .

تنشط أداة المضلع (Polygon Tool)) إما من قائمة الرسم (Polygon Tool) . (Drawing toolbar) .

: Drawing a Polygon

يمكن وضع المضلع على وجوه موجودة ،أوان ينشأ بصورة منفصلة (محاذي لمستوي المحاور). لرسم مضلع (Polygon):

- ١- اختر أداة المضلع،المؤشر سيتغير شكله إلى قلم مع مضلع .
- ٢- اكبس لوضع نقطة مركز المضلع (enter point of the)
 التحكم بالقيمة (Value Control Box)
- "-حرك المؤشر بعيدا عن المركز لتحديد نصف قطر المضلع فتحة نصف القطر تظهر في النافذة عندما نحرك المؤشر ،نستطيع تحديد نصف قطر جديد بطبع قيمة الطول ثم بعدها نكبس مفتاح (Enter)



أو (Return)

٤- اكبس على المؤشر الأيسر مرة ثانية للانتهاء من المضلع . بعدها مباشرة تستطيع الكبس مرة ثانية لوضع مركز المضلع والسحب خارجا بدون رفع الكبس عن المؤشر لوضع نصف القطر . حرر المؤشر لإكمال المضلع (polygon) .

: Inference Locking

اكبس واستمر في ذلك على مفتـــاح (Shift key) بينما أداة المضلع (Shift key) فعالمة لقفل توجيه المضلع (Polygon Tool) .

تافيدة Entering Exact Radius and Segment Values:
التحكم بالقيمة (Value Control Box)، في الجانب الأيمن الأسفل من نافذة البرنامج، يظهر عدد جوانب ونصف قطر المضلع في الملف (Units panel) المسمى (Units panel) في صندوق حيوار المعلومات الخاصة بالنموذج. إثناء قيامك برسم


المضلعات ،ادخل مختلف القيم في نافيد ذة التحكم بالقيمة (Return). (Enter) أو (Return).

: Entering the Number of Sides

إن نافذة التحكم بالقيمة (value Control Box) مصممة لقبول عدد جوانب المضلع (number polygon sides) عندما تنشط أداة المضلع (Polygon Tool) عندما أن النافذة ستقبل إدخال نصف القطر (radius) عما إن النافذة ستقبل إدخال نصف القطر (radius) كما سيشرح أدناه، بعد وضعك شكلك الأول. ويمكنك إن تدخل عدد الجوانب بطبع العدد المطلوب ثم إتباعه بالحرف ('s'). مثال :('88') سينتج - مثمن - . أي قيم تقوم بتحديدها بعد إكمال رسم المضلع ستطبق على أخر مضلع تم رسمه ، وأيضا ستضع الأداة إلى تلك القيمة .

:Entering a Radius Value

تستطيع استعمال نافذة التحكم بالقيمة (Value Control Box) لإدخال القيمة التي تريدها لنصف قطر المضلع بعد وضعك نقطة المركز له .اطبع طول نصف القطر في نافذة التحكم بالقيمة (Control Box) ، (Return) أو (Enter) ، لإدخال قيمة دقيقة لنصف القطر (radius) . تستطيع تغيير الوضعية إما إثناء أو بعد توليد المضلع (a polygon) .



هذا الجزء الذي تم الانتهاء منه ... لمتابعة اخبار هذا الكتاب والتكملة الخاصة به تابعوا قسم السكتش اب في الملتقى المعماري حيث سيتم طرح وتحديث الكتاب هناك ...

موقع معماري http://www.m3mare.com شبكة المعماري العرب

الملتقى المعماري http://www.m3mare.com/vb

قسم السكتش أب في الملتقى http://www.m3mare.com/vb/forumdisplay.php?f=50

ودمتم بخير